



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA

C/ TÀNGER Nº 48, BAIXOS 1ª. 08018 BARCELONA
T. 93 485 03 50 - Fax 93 309 44 80
E-MAIL : cat-bcn@ya.com Internet: www.catme.es.vg

A/ Sr. Ferran DAROCA i ESQUIROL, Subdirector General de Recursos Humans.

ASSUMPTE: Mancances i deficiències en les instal·lacions de la ABP Sarrià – Sant Gervasi.

Sr.,

Amb el present, volem donar-li trasllat de diverses queixes plantejades pel nostre delegat sindical a la ABP Sarrià-Sant Gervasi, als efectes que les canalitzi per tal que siguin resoltes.

A data d'avui i havent passat gairebé tres mesos des de la entrada dels nostres agents a l'edifici del carrer Iradier les coses estan com a continuació es descriuen:

ZONA DE VESTIDORS. Planta semi-soterrani. Costat muntanya.

Accés. Porta i escala, que per mides insuficients, estretor, alçada i accessibilitat, queda fora de tota normativa actual pel que a accés i evacuació.

Les portes estan trencades, foradades, no tenen manetes.

Hi ha llocs on l'alçada es inferior als 1.85 m. I l'amplada de pas menor dels 0.5m.

Espai. S'ha disposat 36 taquilles en el vestidor d'homes en un espai inferior als 24 m2.

Pel que fa al destinat a les dones, hi ha 12 taquilles en escassos 12 m2.

Recordem que més del 70% de la plantilla encara es canvia i inicia el servei a Les Corts.

Instal·lacions. La elèctrica és antiga i fora de normativa.

No hi ha calefacció.

No hi ha sistema de ventilació.

Mobiliari. Taquilles metàl·liques, reutilitzades, algunes heretades del CNP.

Cadires reutilitzades de CNP, seient de roba, d'aspecte molt brut.

Un banc de vestidor nou, insuficient.

Un penja robes nou, insuficient.

Aspecte. Les parets estan brutes, ratllades o guixades, també les portes, la finestra i els marcs.

El terra esta tacat i enganxós, produeix una mala sensació trepitjar descalç.

Constantment se sent una forta olor d'urinari.

Dutxes i lavabos: En aquesta planta i accedint des del vestidor d'homes trobem en primer terme dos lavabos amb aixetes antigues, de voltes. No hi ha dispensadors de sabó ni cap sistema per eixugar-se les mans.

En front tenim 3 urinaris, a la dreta 2 WC i al fons els plats de dutxa separats per envans.

En una de les dutxes penja una cortina de pvc, intocable. En un altre hi ha una mena d'escuma anti trauma, viver de ben segur, de milers de fongs, on un s'imagina que es realitzaven practiques policials predemocràtiques.

L'aspecte general dels sanitaris es vell i sobretot brut.

La instal·lació elèctrica és vella, no hi ha ventilació i fa pudor d'orines.

Pel que fa a les dones, en un espai molt més reduït, hi ha 3 taquilles rovellades i un únic plat de dutxa que funciona com armari dels estris de neteja.

No hi ha aigua calenta.

Recomanem replantejar la utilització d'aquest semi-soterrani, i pel que fa als sanitaris, **exigim, per dignitat, la demolició total i reconstrucció.**

Semi soterrani, costat mar.(garjoles).

En aquestes dependències hi ha habilitades unes taquilles, el lloc es senzillament inacceptable.

Les garjoles son una mena de "zona 0" sense ús, on ningú, ni els serveis de neteja, hi entra.

VESTIDORS EN PLANTES SUPERIORS.

Son estances amb taquilles i sense cap tipus d'habilitació, si algú vol anar del vestidor al WC haurà de sortir al distribuïdor. Si vol anar a les dutxes, recórrer tot l'edifici embolicat en una tovallola.

Pel que fa als lavabos de les plantes superiors, sembla que en el seu moment varen gastar-se diners, però parlem de fa 30 anys.

Tenen un aspecte ranci i brut, manquen o no funcionen els accessoris com saboneres, tovallolers, assecadors d'aire i porta rotlles de paper.

ZONA DE MENJADOR. Planta primera.

Espai. S'ha habilitat com a menjador, per a unes 35 persones que treballen diàriament a la comissaria, una sala de 20m2.

Quan dinen 6 persones, la sala ja és plena.

Mobiliari. El primer que s'evidencia es la manca d'un marbre, una aigüera i un suport per al microones.

Hi ha 6 cadires per a 35 persones.

Un sol frigorífic operatiu i un microones sobre una caixa de cartró.

Pel que fa a les màquines expenedores, la del cafè no funciona des del primer dia i la dels entrepans i pastes te productes caducats.

El fet de que no hi hagi un bar a prop agreuja la situació d'aquells que no poden desplaçar-se, servei oac i porta.

Instal·lacions: No hi ha aigua, no hi ha llum, no hi ha calefacció.

Aspecte: Les parets i les portes estan brutes, els balcons no tanquen i entra el fred.

Cal més espai de descans i menjador, sobretot si pensen que molta gent treballa a jornada partida, suport, OAV, relacions amb la comunitat, proximitat.

ZONES DE TREBALL.

La instal·lació elèctrica actual sembla un pedaç, extern, que conviu amb la vella.

La calefacció no arriba més que a un 30% de les estances.

La distribució dels espais no sembla la més adequada.

PARQUING.

Les motocicletes s'estacionen a l'interior, per això cal anar a buscar la clau del cademat, tornar a sortir, entrar la moto, tornar a tancar.

Es fa necessari un tancament de seguretat, centralitzat i automatitzat.

També s'hauria d'obrir l'accés des del parking a l'edifici sense haver de sortir fora.

CONCLUSIONS.

Diríem que aquest edifici sembla més apte per a un museu dels horrors del franquisme, (potser li proposem al Conseller Saura), que per a l'ús operatiu d'una policia del segle XXI, a l'Europa occidental.

Sembla urgent una actuació de rehabilitació integral de l'edifici, de fet ens preguntem com es que no s'ha previst o no s'ha executat abans de la entrada dels nostres agents.

Les instal·lacions son velles, inexistents o insuficients, els espais poc adequats, l'aspecte general el pobre, brut, anti higiènic, insegur.

Algú diria que "no hi ha per on agafa-ho", però des del CAT, conscients de la realitat a la que ens a acostumat a viure la empresa, ens limitem, de moment, a demanar una ràpida intervenció consistent en:

- Neteja a fons i desinfecció urgent de tot l'edifici.
- La reconstrucció de nou dels vestidors i sanitaris.
- La ampliació dels espais de menjador i descans.
- L'adequació d'aquest amb les instal·lacions pertinents.
- La habilitació d'un espai real de visites, (denunciants) amb sala d'espera i lavabos independents.

- L'automatització de portes d'accés a l'edifici i de vehicles al parking interior.

Aquestes demandes no son un caprici, les condicions que s'estan donant avui a l'edifici d'Iradier afecten a la dignitat d'uns treballadors públics de Catalunya, en el seu servei a la ciutadania.

No volem copiar els models més foscos i rancis dels que ara hem substituït, no volem per herència, les seves misèries.

Atentament,

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

Catalunya a 16-01-2006