



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sr. José Manuel Nuñez Hortas
Director del Centre Penitenciari de Joves
Secretaria de Serveis Penitenciaris
Departament de Justícia

ASSUMPTE: Riscos laborals al CP JOVES

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya

Número: 0562E/28028/2009
Data: 16/09/2009 08:38:33

Registre d'entrada

Benvolgut Sr. Director,

El sindicat CAT va presentar al Departament de Justícia, el passat dia 26 de gener de 2009 amb número de registre 003962, la identificació de riscos laborals i les mesures correctores del servei de vigilància que el Cos de Mossos d'Esquadra realitza al Centre Penitenciari de Joves.

Des d'aleshores el Departament ha realitzat algunes accions per tal d'eliminar o reduir els riscos laborals existents.

Ara be, després de les comprovacions fetes pels nostres delegats, encara hi ha riscos que volem posar en el seu coneixement:

Sala d'instrucció. La porta d'accés a la sala d'instruccions té a la seva part baixa una placa metàl·lica que provoca ensopegades.

Mesura correctora: Eliminar la placa metàl·lica.

Sala d'instrucció. La lluminositat de la sala es escassa pels treballs d'oficina que es realitzen.

Mesura correctora: Augmentar els lux de la sala (mín. a 500 lux)

Cos de guàrdia. A les parets interiors del Cos de Guàrdia hi ha instal·lades plaques per evitar els fregaments i els cops. Aquestes plaques tenen uns perfils metàl·lics amb angles i puntes vives que poden ocasionar lesions.

Mesura correctora: substituir els perfils metàl·lics.

Porta M-11. La porta d'accés del cos de guàrdia a la resclosa (l'anomenada porta M11) es de seguretat i s'acciona mecànicament. El seu funcionament de tancament no disposa de seguretat per evitar l'atrapament. Aquesta porta s'encasta dins un marc metàl·lic que actua com a cisalla.

Mesura correctora: Instal·lar un dispositiu de seguretat contra atrapament.

Vestidor femení. La finestra del vestidor no disposa de vidres translúcids.

Mesura correctora: Instal·lar una cortina o làmina translúcida al vidre.

Pàrquing exterior. El pàrquing exterior exclusiu per a funcionaris de presons i mossos d'esquadra no disposa d'una tanca perimetral. Qualsevol vianant pot circular entre els vehicles estacionats. S'han produït alguns actes vandàlics i el personal funcionari està preocupat per la facilitat que hi ha per a ser reconeguts per a persones alienes al centre.

Mesura correctora: Instal·lar una tanca perimetral a tot el pàrquing que impedeixi el pas des de l'exterior i disposi d'un únic accés per a personal autoritzat.

Despatx 2. La lluminositat de la sala es escassa per a realitzar treballs d'oficina.

Mesura correctora: Augmentar els lux de la sala (mín. a 500 lux).

Preguem que aquestes deficiències siguin solventades amb severitat.

Atentament i per qualsevol consulta,

Rafael Hurtado

Delegat del CAT

Jaume Gustems

Graduat en Prevenció i Seguretat
TSPRL i delegat del CAT

Catalunya, a 15 de setembre de 2009.

