



Visita avaluació de riscos laborals a la CD de Mora d'Ebre

Visita a la CD de Mora d'Ebre, planificada des de la SG de Salut Laboral i Prevenció de Riscos del DIRIP, per a la realització de les avaluacions dels riscos laborals del centre de treball.

La visita s'ha realitzat conjuntament amb el delegats de prevenció de l'administració i dels sindicats CAT i SPC.

A la visita es van identificar les deficiències detectades i es procedirà a elaborar un informe que s'haurà de presentar al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos de Mossos d'Esquadra. Es sol·licitarà que el Caps policials i de l'Administració disposin de l'informe.

A continuació passem a detallar algunes de les incidències detectades:

PERÍMETRE

- A l'accés principal de la comissaria, hi ha una diferència de nivell del paviment de 40 cm d'alçada amb el perill de caiguda.
- Porta d'accés a la dependència despenjada i amb perill de caiguda.
- Manca de seguretat en accessos de vehicles a pàrquing interior. La tanca existent és insuficient per evitar intrusismes.

PLANTA -1

• **Custòdia detinguts**

- A l'àrea de custòdia manca espai i una intensitat lumínica deficient.
- Manca renovació d'aire. Es detecten males olors a la zona de garjoles. Manca neteja i s'han de retirar els materials emmagatzemats.
- Magatzem de neteja: manca ordre i etiquetatge.
- Ressenya i identificació: manca renovació d'aire i alguns envasos utilitzats no estan etiquetats.
- L'armer situat en l'exterior de la zona de custòdia està ocupant un espai lliure de pas.

• **Pàrquing**

- Manca de senyalització de sortides d'emergència.
- S'estan utilitzant espais del pàrquing com a magatzem. Hi ha elements de construcció de l'obra emmagatzemats amb el risc de caure sobre alguna persona.
- L'empresa contractada de la neteja de les motocicletes de Trànsit, ho fa a l'interior del pàrquing provocant basals d'aigua. S'haurien de netejar en un lloc amb desguàs.
- Magatzem de Trànsit: manca ordre i identificació d'alguns productes.



-Magatzem: Total desordre. Hi ha materials de comisos policials en mig de la dependència (risc de caigudes). També hi ha productes de neteja i altres sense identificar. També s'observa els extintors no estan penjats i que s'hauria de reubicar.
-A la sala de maquines: manca senyalització i els manuals d'utilització i manteniment dels equips.

PLANTA 0

• Recepció i sala

Manca senyalització sortides d'emergència i al quadre elèctric. Cablejats de la taula de recepció sense canalitzar.

• Vestidor femení

Manca sabonera i penjadors en zona dutxes.

• Vestidor masculí

Manca sabonera i penjadors en zona dutxes.

• Armers

Els armers no es troben correctament ancorats a la paret i podrien caure.

• Despatxos Caps de Torn, USC i OAC

En aquests despatxos s'ha observa riscos ergonòmics en els treballadors per les postures corporals inadequades i que la ubicació d'algunes pantalles de visualització no són correctes.

• Despatx planificació i atestats Trànsit

L'espai és escàs i la distribució dels llocs de treball és inadequada i amb una deficient il·luminació.

Plaques fals sostre mal col·locades.

PLANTA 1

• Despatx suport

Disconfort tèrmic, l'aire condicionat no funciona. Algunes pantalles de visualització no estan correctament ubicades. Pels treballadors sol·liciten reposapeus. Manca mobiliari. Cables elèctrics col·locats incorrectament.

• Arxius

Manca d'ordre

• Despatx administració

Manca d'espai pels treballadors.



Algunes pantalles de visualització no estan correctament ubicades. Disconfort tèrmic; l'aire condicionat no funciona.

- ***Sala de màquines***

Manca senyalització dels quadres elèctrics i els manuals d'utilització i manteniment dels equips.

PLANTA TERRAT

- Demanar a la empresa instal·ladora de l'antena i el parallamps els certificats d'instal·lació que acrediti la correcta instal·lació i el compliment de la normativa vigent.

Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres,

Enric Piferrer
Delegat de Previsió
SPC

Albert Figueras
Delegat
CAT

Mora d'Ebre, 17 de juny de 2010