



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sra. Anna Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Departament d'Interior

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya

Número: 0562E/29182/2010
Data: 19/10/2010 12:23:14

Registre d'entrada

ASSUMPTE: **Identificació de deficiències al CP Ponent**

Benvolguda Subdirectora,

Un cop efectuada la visita concertada pels nostres delegats de prevenció el passat dia 27 de setembre a les dependències del servei de vigilància de CP Ponent que el Cos de Mossos d'Esquadra realitza, li notifiquem les deficiències detectades:

COS DE GUÀRDIA

DISTRIBUIDOR-PORTA COS DE GUÀRDIA:

- **Telèfon públic.** El Cos de Guàrdia està restringit l'accés a tota persona aliena al servei de vigilància. El telèfon públic instal·lat a l'interior no s'utilitza però és segueix realitzant el manteniment periòdic per personal extern al Centre. Per seguretat s'hauria de retirar aquest telèfon del Cos de Guàrdia.
- **Extintor.** Està despenjat per evitar que la porta principal impacti amb ell. S'hauria de reubicar en un altre indret.
- **Vidres esquerdats.** Hi ha vidres de la porta principal que estan trencats. S'han de canviar.
- **Obertura de la porta amb codi.** La porta principal del Cos de Guàrdia a de romandre tancada per seguretat. Actualment, per accedir a l'interior del Cos de Guàrdia hi ha un timbre i l'obertura es fa des de l'interior manualment. En hores punta, la circulació de personal habilitat que vol accedir al Cos de Guàrdia es continua. Ha d'haver personal per obrir la porta des de l'interior sempre i quan aquest estigui disponible i pugui atendre a les persones que volen accedir. Per facilitar aquesta tasca, per mobilitat, vigilància i seguretat, la porta del Cos de Guàrdia s'hauria d'obrir mitjançant un codi teclejat exclusiu dels agents del CME.

SALA D'ADMINISTRACIÓ:

- **Vidres esquerdats.** Hi ha vidres trencats a les finestres de la sala. S'han de canviar.
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- **Cadires.** Hi ha cadires que estan trencades. S'han de renovar.

- **Sofà-llit.** Hi ha 2 sofà-llits a la sala que són mobiliari vell, insalubres i no aptes pel servei. S'han de treure i substituir per cadires.
- **Armer.** Està en mig del distribuïdor. S'ha de reubicar a la sala d'armers on hi ha la zona freda.
- **Televisor.** S'ha de reubicar a la sala de menjador.
- **Farmaciola.** S'han de fer els reposicions de materials.

OFICINA CAP DE LA GUÀRDIA:

- **Poca il·luminació.** A l'oficina hi ha poca il·luminació pel tipus d'activitat que es desenvolupa. Es requereix un augment dels lux.
- **Pintar la dependència.** Es necessari una nova capa de pintura de color blanc.
- **Nova ubicació de la pantalla de l'ordinador.** Ha d'estar perpendicular a la finestra per evitar reflexos i enlluernaments. RD 488/97 i Guia Tècnica.
- **Endoll elèctric.** Incorporar un nou punt elèctric per alimentar la nova ubicació de l'ordinador.
- **Canalització dels cablejats.** Els cables estan despenjats i pel terra exposats. S'han de canalitzar. RD 486/97.
- **Centraleta anul·lada.** Hi ha una antiga centraleta de comunicació amb les antigues garites anul·lada des de fa molt de temps. S'ha de retirar.
- **Cadires ergonòmiques.** Estan deteriorades. S'han de canviar i seria bo fer una previsió pressupostària anual de renovació.
- **Vidres esquerdats.** Hi ha uns vidres trencats de les finestres. S'han de canviar.

OFICINA CAP DE TRASLLATS:

- **Nova ubicació de la pantalla de l'ordinador.** S'ha d'instal·lar perpendicularment a la finestra per evitar reflexos i enlluernaments. RD 488/97 i Guia Tècnica.

SALA D'ARMERS:

- **Fixació d'armers.** Hi ha armers de columna que no estan collats a la paret. S'han de fixar.
- **Base d'obra dels armers.** Hi ha col·locades unes totxanes sota els armers per mantenir-los elevats. La base hauria de ser d'obra.
- **Acumulador ACS.** Hi ha un acumulador elèctric d'aigua calenta sanitària dins la dependència. S'hauria d'ubicar en un lloc més adient.
- **Material de neteja.** El servei de neteja utilitza la dependència per deixar material. S'ha treure i ubicar en un lloc més adient.
- **Manca d'il·luminació.** Hi ha poca il·luminació per manipular i netejar les armes. S'han d'augmentar els lux.
- **Pintar la dependència.** Es necessari una nova capa de pintura de color blanc.

VESTIDOR DEL COS DE GUÀRDIA:

- Dins el Cos de Guàrdia hi ha una dependència destinada a vestidor. Aquesta dependència no reuneix les condicions mínimes necessàries com a vestidor ni disposa dels serveis necessaris. Tots els agents haurien d'utilitzar els vestidors dels pavellons i així guanyar un espai al Cos de Guàrdia per tal de fer una redistribució. RD 486/97 i Guia Tècnica.

SALA-MENJADOR:

- **Dutxa.** Hi ha una dutxa inutilitzada a la sala-menjador que s'utilitza com a magatzem de material de neteja. S'ha de treure la dutxa i ubicar el material de neteja en un lloc més adient.
- **Microones.** L'actual aparell pertany a un agent. S'ha d'instal·lar un de nou.
- **Frigorífic.** Es de tamany petit i pel número d'efectius que fan serveis de vigilància i trasllats és del tot insuficient. S'ha d'instal·lar un més gran.
- **Bancs.** Per manca de cadires s'han incorporat uns bancs procedents dels vestidors. S'han de canviar per cadires.
- **Màquines de vending.** Estan mal ubicades i resten espai al menjador. Una nova ubicació augmentaria l'espai lliure.
- **Taula.** Hi ha una taula petita només. Manquen més taules per als comensals.
- **Televisor.** S'ha d'instal·lar el televisor que hi ha a la sala d'administració.
- **Residus orgànics.** Els residus es llencen a una galleda sense tapa. El contenidor hauria de ser hermètic i ubicar-se a l'exterior del Cos de Guàrdia.

TRASLLATS D'INTERNES

- **Trasllat dels interns.** Els agents que realitzen el trasllats dels interns a peu per dins del CP tenen dificultats en els acompanyaments degut als esglaons de les escales i voreres per on han de circular i a la poca alçada de la coberta metàl·lica del pàrquing que cobreix les places destinades als vehicles dels trasllats penitenciaris. S'han de substituir els esglaons per rampes i modificar part de l'estructura de la coberta per evitar cops amb els perfils metàl·lics.

PAVELLONS

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

VESTIDORS ALS PAVELLONS PEL CME

- **Precarietat i provisionalitat.** Els vestidors habilitats del CME estan en una planta baixa d'un dels immobles dels pavellons del CP. L'immoble és una antiga vivenda que s'ha habilitat com a vestidor. No disposa de les condicions mínimes (lavabos i dutxes) ni disposa de les mesures de seguretat necessàries (porta amb codi d'accés i blindada, telèfon, reixes exteriors a les finestres). RD 486/97 i Guia Tècnica.

SALA DE CONTROL

- **Il·luminació.** La il·luminació de la sala de control és poc adient per les funcions de visualització de les pantalles. Està mal distribuïda, desequilibri de luminàncies, emeten excés de calor, no compleix amb la temperatura de color, provoquen contrastos, enlluernaments i reflexos. S'haurien de canviar. RD 486/97 i Guia Tècnica.
- **Cadires ergonòmiques.** Estan deteriorades. S'han de canviar i per l'ús continuat seria adient la renovació periòdica.
- **Avaluació de riscos físics per radiacions no ionitzants.** No consta de cap medicació d'emissions d'ones a la sala. S'han de realitzar periòdicament i a cada reposició/reparació d'aparells. L'informe ha de romandre en lloc visible. RD 1215/97, Directiva 2004/40/CE i RD 783/01.
- **Sortida d'emergència.** La via d'evacuació de la sala de control condueix a al terrat de l'edifici. El recorregut passa per una escala fixa vertical sense baranes de proteccions. El terrat no disposa de proteccions per evitar caigudes a diferents nivells. La via d'emergència finalitza al terrat. Els usuaris han d'esperar ser rescatats perquè no disposen d'una escala que els condueixi fora de l'edifici. RD 486/97 i Guia Tècnica.
- **Senyalització.** Manca retolació normativa de la sortida d'emergència i en tot el seu recorregut. RD 485/97.

Amb aquest informe volem posar en el seu coneixement les deficiències detectades al servei de vigilància que realitza el Cos de Mossos d'Esquadra per tal de ser ateses i solventades amb severitat.

Atentament i per qualsevol consulta,

Jaume Gustems
Graduat en Prevenció i Seguretat
TSPRL i delegat del CAT

CATalunya, a 19 d'octubre de 2010.

