



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sra. Anna M. Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

Generalitat de Catalunya
Direcció General de Policia

Número: 02515/7163/2011
Data: 26/05/2011 11:47:04

ASSUMPTE: **Deficiències detectades a la CD Sant Cugat**

Registre d'entrada

Sra. Pintó,

Un cop efectuada la visita pels delegats de prevenció a la comissaria de Sant Cugat del Vallès en presència dels responsables del servei d'administració i policials, li anomenem les deficiències que hem detectat,

Àrea de Custòdia de Detinguts

Sala d'escorcoll. Es recull la queixa dels treballadors per l'escassa il·luminació a la sala. Identifiquem dos punts de llum amb bombetes de baix consum protegides amb vidre translúcid i el fals sostre, parets i paviment de la sala de colors foscos que no afavoreixen la reflexió de la llum artificial.

El risc detectat està directament relacionat amb visualització i detecció d'objectes de petit tamany i percepció dels moviments corporals, així com la claredat de les imatges enregistrades per la càmera de seguretat.

Mesura correctora proposada: Augmentar els lux de la sala.

Lloc de treball de l'agent de custòdia. Identifiquem un nivell baix d'il·luminació en el lloc de treball degut a la ubicació dels punts de llum actuals que no estan proporcionant la intensitat suficient sobre la taula de treball i la pantalla de visualització.

Mesura correctora proposada: Instal·lar un punt de llum més focalitzat sobre el lloc de treball de l'agent de custòdia.

L'armari metàl·lic pels objectes personals dels detinguts té alguns panys trencats.

L'ordinador està ubicat al terra exposat a cops i humitats.

Lavabo per l'agent de custòdia. Males olors al lavabo que afecten a tota l'àrea de custòdia de detinguts. Se'ns informa que el vàter ha estat revisat i les canonades que circulen pel fals sostre. Identifiquem que les males olors provenen del desguàs i del sobreexidor de la pica rentamans.

Angle mort en el sistema de videovigilància.

Sala de declaracions. Identifiquem un nivell baix d'il·luminació en la dependència per a realitzar les tasques pròpies d'oficina.

Mesura correctora proposada: Instal·lar més lux.

Sala de ressenya. [REDACTED]

Garjola 1, 2 i 3. [REDACTED]

Vestuaris

Males olors. Identifiquem les males olors provinents dels desguassos instal·lats al mig dels vestuaris a peu dels armariets.

Vestuari femení

Dutxes. L'aigua de les dutxes surt fora de la zona humida cap a la part dels armariets.

Sala depuradora d'aigües (ecoaigua)

Barana. A la dependència hi ha un desnivell de 2 metres d'alçada amb d'un tram d'escales per accedir a les màquines existents. Tant el replà com el tram d'escales no disposa de barana de seguretat per evitar les caigudes a diferent nivell.

Mesura correctora proposada: Instal·lar una barana de seguretat.

Males olors. El tractament d'aigües residuals genera fortes olors. Detectem que la sala depuradora d'aigües (ecoaigua) no disposa de ventilació ni de renovacions d'aire des de l'exterior. Tanmateix identifiquem que les males olors s'escampen per la resta de dependències de la planta a través del fals sostre que no està degudament sectoritzat.

Mesura correctora proposada: Instal·lar una ventilació que connecti amb l'exterior i tapar el fals sostre que hi ha a la sala depuradora per evitar la propagació de les olors generades.

Per tot això, prego pugui atendre els riscos identificats i solventar les deficiències detectades. No cal dir que resto a la seva disposició per qualsevol consulta.

Atentament,

Jaume Gustems
Grau en Prevenció i Seguretat Integral
TSPRL i delegat del CAT

Rafael Hurtado
Delegat del CAT de la RPMN

CATalunya, 19 de maig de 2011.

