



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Deficiències arranjades!!!

Des del **CAT**, en data 1 de juny de 2010, es va enregistrar un escrit adreçat a la Subdirectora general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, demanant que es **reparessin tota una sèrie de desperfectes que patia l'ABP de L'HOSPITALET**. Deficiències a les garjoles amb l'extracció de l'aire i males olors, deteriorament del pàrquing, esquerdes a parets i al terra.... Escrit que podeu llegir a la nostra pagina web i ahora visualitzar les fotos dels desperfectes denunciats.

L'administració ens ha escoltat. **Part de les demandes ja han estat reparades**. Encara queden deficiències pendents a solventar i per això continuarem insistint.

Des del CAT farem arribar a la DGP totes les deficiències que ens feu arribar.

Sergi Rodríguez.
Delegat del CAT de la RPMS

CATalunya, 1 d'abril de 2011



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA

Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480

e-mail: cat@elsindi.cat

web: www.elsindi.cat

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya

Número: 0562E/16907/2010

Data: 09/06/2010 09:31:34

Registre d'entrada

Sra. Anna PINTÓ i PIERA
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

ASSUMPTE: Deficiències a l'ABP L'Hospitalet de Llobregat

Sra. Pintó,

Li informem les deficiències detectades pels delegats del CAT a les instal·lacions de la comissaria de L'Hospitalet a la fi de que s'apliquin les mesures correctores urgents.

- **Extracció de l'aire de garjoles.** La boca exterior d'evacuació de l'aire viciat provinent de les garjoles és expulsat a través d'un registre col·locat a una de les façanes de la comissaria a una alçada de 1,70 metres del nivell de la vorera. L'expulsió d'aire viciat va acompanyat de partícules i males olors. Com es pot comprovar a les fotografies, el registre està dirigit de forma que incideix sobre els companys/es que passen per sota. La brutícia detectada pot estar motivada per la manca de manteniment del sistema de ventilació, i les males olors provenen de l'àrea de custòdia de detinguts.

Sol·licitem revisin el manteniment del sistema de ventilació de garjoles i es modifiqui la boca d'extracció de la façana.



Registre ventilació

foto1



Registre ventilació

foto 2

- **Males olors a garjoles.** La queixa és unànime. La pudor insuportable prové dels desguassos de l'àrea de custòdia de detinguts.
Sol·licitem una actuació severa per minimitzar les males olors.
- **Pintura a les parets de l'àrea de custòdia de detinguts.** Les parets de l'àrea de custòdia, ressenya i garjoles necessiten ser repintades pel mal estat que presenten. La brutícia i les ratllades són presents a tota l'àrea.
Sol·licitem pintar de nou l'àrea amb pintura resistent i apte per ser rentada.
- **Extintor àrea de garjoles.** L'aparell no disposa d'una subjecció a la paret.
Sol·licitem ser penjat a la paret.
- **Rampa de sortida del pàrquing.** El paviment de la rampa de sortida dels pàrquings llisca, sobretot quan està mullat. A més, el revolt inicial de la rampa complica encara més les maniobres de conducció per superar la pujada. Hi ha hagut algun incident al respecte.
Sol·licitem es repari el paviment per evitar lliscaments.



Paviment rampa

foto 1




Paviment revolt rampa

foto 2

- **Enfonsament del terreny.** Com vostè deu estar informada, la comissaria de L'Hospitalet va haver de ser evacuada d'urgència com a mesura de seguretat al detectar-se un nou enfonsament del terreny que va afectar a part de l'estructura de l'edifici. Aquesta possibilitat feia dies s'estava augurant després de detectar els testimonis trencats que controlaven el progressiu enfonsament del terreny.

Per sort de tots no hem de lamentar danys personals però aquest fet tant greu és motiu suficient per exigir a la Subdirecció actuacions urgents respecte aquest tema.



Testimoni 1 trencat

foto 1 (06/05/10)



Testimoni 2 trencat

foto 2 (06/05/10)



Testimonis 1 i 2

foto 3 (06/05/10)



Testimonis trencats

foto 4 (06/05/10)

- **Armelles antibales de talles petites.** Els companys/es ens informen de la necessitat de disposar d'armelles antibales de talles petites doncs actualment a la comissaria només hi ha talles grans.
Sol·licitem atorgar una quantitat d'armelles antibales de talles petites a l'ABP de L'Hospitalet.

- **Paviment del pàrquing -2.** La pintura antilliscant s'ha després i el paviment llisca quan hi ha humitat. Algunes motocicletes han caigut per aquesta causa.

Sol·licitem reparar el paviment per tal d'evitar el lliscament dels vehicles.



Paviment pàrquing -2

foto 1



Paviment pàrquing -2

foto 2

Preguem s'actui sobre les deficiències i mancances detectades a la comissaria de L'Hospitalet, així com recordar-li que estem a la seva disposició per qualsevol consulta.

Jaume Gustems.

Graduat en Prevenció i Seguretat,
TSPRL i delegat del CAT

Enrique Ortuño. Delegat del CAT

Sergi Rodríguez. Delegat del CAT

Barcelona, 1 de juny de 2010

COL·LECTIU
DE TREBALLADORS
AUTÒNOM
CAT