

21/04/08

**Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Direcció General de la Policia**

Sr. Ferran Baltasar i Labrid
CAT-ME
Via Laietana, 44, pl.
08003 Barcelona

Generalitat de Catalunya
Direcció General de Policia

Número: 02616/5791/2008
Data: 14/04/2008 09:24:57

Registre de sortida

Assumpte: Pla de prevenció Tàrrega

Senyor,

En relació amb el vostre escrit del dia 11 de febrer (RE 4074, 12-02-08), relatiu al presumpte retard en la correcció de les deficiències detectades en el pla de prevenció de riscos de la comissaria de Tàrrega, us comunico que les actuacions relatives a la subjecció de prestatgeries, canvis de cablejat dels endolls en mal estat del pàrquing soterrani, i procediment d'obertura manual de la porta del pàrquing, ja s'han dut a terme.

Pel que fa als extintors, atès que hi ha una previsió de canvi d'extintors a nivell de tota la RPP, s'ha demanat pressupost a l'empresa de manteniment per a dotar totes les comissaries, incloent la de Tàrrega, d'aquest material.

Finalment, i en referència a la manca de rètols, dir-vos que restem pendents que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals determini el tipus de rètols i on s'han d'ubicar.

Us agraeixo l'interès que heu palesat per aquest assumpte, i aprofito per a saludar-vos cordialment.

✓ Rafael Olmos i Salaver
Director general de la Policia

Barcelona, 31 de març de 2008
SGRH/jmm/Exp. RI 029/08

CAT

**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA.**

C/ Tànger nº 48, Baixos 1^a 08018 Barcelona. Tel. 93 485 0350 Fax 93 309 44 80

e-mail: cat@elsindi.cat

msn: sindicat_autonom@hotmail.com web: www.elsindi.cat

llista de correu: www.elistas.net/lista/mossosdesquadra

ASSUMpte: PLA DE PREVENCIÓ A LA COMISSARIA DE TÀRREGA

El motiu del present és per comunicar-li que en data 24 d'abril de 2007 es va fer una visita a la comissaria de Tàrrega per part de tècnics de l'empresa encarregada d'elaborar el pla de prevenció.

En aquesta visita es van detectar unes deficiències que encara no han estat subsanades, entre les quals destaquen les següents;

1. Manca d'extintors en diversos llocs
2. Manca de rètols que indiquin la sortida
3. Subjecció a les parets de les diverses prestatgeries que hi ha (magatzem, pàrquing i búnquer)
4. Canvies dels cablejats dels endolls que estan en mal estat (pàrquing soterrani)

Així mateix, també s'ha d'afegir un mecanisme específic a la porta metàl·lica del pàrquing soterrani, mitjançant el qual, en cas que marxi la llum o s'espatlli el motor, es pugui obrir la porta manualment.

Amb data d'avui aquestes deficiències encara continuen, i des del CAT-ME pensem que 10 mesos és un temps suficient per esmenar les mancances que van assenyalar els tècnics que van redactar el pla de prevenció.

Atentament,

Ferran Baltasar i Labrid (Delegat de Prevenció i Salut Laboral del CAT-ME)
Catalunya, 11 de febrer de 2008

AUTÒNOM

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació

Número: 0260E/4074/2008
Data: 12/02/2008 14:10:51

Resistre d'entrada

COMITÈ SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL CME