

Sr. Jaume Gustems i Segura
CAT-ME
Via Laietana, 44, pl.
08003 Barcelona

Generalitat de Catalunya
Direcció General de Policia

Número: 02615/5725/2008
Data: 10/04/2008 10:55:28

Registre de sortida

Assumpte: Visita a l'ABP Osona (Vic)

Senyor,

En relació amb el vostre escrit dirigit al Comitè de Seguretat i Salut Laboral relatiu a la visita que vàreu efectuar a l'ABP Osona (Vic) en la vostra condició de delegat de prevenció del sindicat CAT-ME, un cop rebuda la corresponent informació que ens ha fet arribar la Subdirecció General d'Administració i Serveis, us comunico l'estat dels diferents temes apuntats pel vostre sindicat:

1. Impossibilitat d'ús de la resclosa

És voluntat d'aquesta direcció general realitzar l'obra per tal d'adequar les instal·lacions de l'edifici al protocol de custòdia de detinguts, pel que fa a l'espai destinat a l'accés dels detinguts a la comissaria. Actualment estem pendents que el consistori autoritzi l'inici de les obres.

2. Interruptor d'accionament de la porta gran de la resclosa

El botó d'obertura de la porta està situat a l'interior de la resclosa, i si bé és cert que qualsevol persona pot accionar-lo, es tracta d'una zona de pas restringit i en cap cas hi haurien de tenir accés els detinguts, que tenen dues zones perfectament delimitades i tancades: la d'adults i la de menors. S'instal·larà un interfon que, igual que la resta d'intèrfons de l'àrea de custòdia, dependrà del mossos de control.

3. Il·luminació de la zona de la resclosa (i 4. Il·luminació a la dependència d'escorcoll de detinguts)

S'ha procedit a la substitució d'algunes llumeneres que no donaven el seu màxim rendiment i se n'ha posat alguna que faltava. S'ha passat la incidència al Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a que faci un mesurament de la quantitat de llum per tal de comprovar si és o no correcta.

5. Metacrilat en algunes garjoles

Amb data 13 d'abril de 2006 es varen canviar tots els vidres de les llumeneres de les garjoles per metacrilats de 910x150x10 mm, a fi i efecte d'evitar els danys que podrien produir els vidres.



6. Lavabos per als mossos de servei a l'àrea de custòdia de detinguts

Actualment hi ha l'espai del locutori familiar que no s'utilitza, on s'instal·larà un bany amb wàter i rentamans per als agents de custòdia.

7. Males olors a l'àrea de custòdia de detinguts

Durant el mes de desembre de 2007, tècnics de la Direcció General de la Policia van fer una visita a l'edifici per valorar aquests i altres temes. Pel que fa a les olors de la zona de custòdia, s'estudien les possibles actuacions a fer per a millorar-ne les condicions, tot i que el dia de la visita no hi havia males olors.

Primerament es revisa el sistema de sanejament i es comprova que alguns aparells sanitaris no tenen sifons de desguàs, per la qual cosa es demana a l'empresa de manteniment que en faci la instal·lació. Aquesta actuació es va acabar el dia 14 de març.

D'altra banda, es va estudiar la possibilitat d'impermeabilitzar la zona de les plaques turques per tal d'evitar que siguin les parets les que s'impregnin i provoquin les males olors. Aquesta darrera actuació es farà durant el present mes d'abril.

8. Instal·lació de ventilació de la comissaria única per a totes les dependències

Després de fer una comprovació per part de l'empresa de manteniment, tant del circuit d'impulsió i extracció de dintre de la comissaria, així com del bescanviador de calor entre aire sortint i entrant amb finalitats energètiques que hi ha situat fora d'aquestes, els operaris van concloure que el seu funcionament és correcte i que no hi ha cap punt on els aires provinents de l'extracció de les garjoles es pugui barrejar amb l'aire que s'impulsa des de l'exterior, per tal de garantir la salubritat de l'edifici.


9. Càmeres de video-vigilància amb sistema de gravació per seqüència

En principi, totes les càmeres de la comissaria, tant exteriors com interiors, estan gravant constantment.

Us agraeixo el vostre interès per aquest assumpte, i aprofito per saludar-vos cordialment.

Anna M. Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 7 d'abril de 2008
SGRH/jmm/Exp. RI 240/07



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA.

Tànger, 48, baixos. 08018 Barcelona. Tel. 93 485 0350 Fax 93 309 44 80

e-mail: cat@elsindi.cat

msn: sindicat_autonom@hotmail.com web: www.elsindi.cat

llista de correu: www.elistas.net/lista/mossosdesquadra

A/ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació

**ASSUMPTE: INFORME DE LA VISITA CONCERTADA DELS DELEGATS DE
PREVENCIÓ DEL SINDICAT CAT A LA COMISSARIA DE VIC DEL PASSAT DIA
13-12-2007.**

13/12/2007 10:35:40

Registre d'entrada

INFORME: *Visita a l'ABP de Vic*

DATA: *13/12/2007*

HORA: *11:45*

REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIÓ: *Sr. Josep (Regió Policial Central)*

DELEGANTS DEL CAT: *Josep Ramon Sanahuja i Jaume Gustems*

Un cop realitzada la visita programada a l'ABP de Vic i en presència dels responsables de l'Administració i Serveis de la Regió Policial Central, elevem l'informe corresponent al Comitè de Seguretat i Salut Laboral per tal d'informar de les irregularitats detectades:

Primera. Impossibilitat d'ús de la resclosa.

A la planta baixa de l'edifici de la comissaria s'ubiquen entre altres dependències l'àrea de custòdia de detinguts.

Aquesta àrea disposa de resclosa amb una porta d'accés per vehicles que comunica directament amb l'exterior.

La resclosa s'utilitza principalment com a zona de seguretat per que els detinguts sota custòdia policial entrin o surtin de la comissaria en vehicle.

Hem comprovat que per motius de construcció no hi ha la possibilitat que els vehicles puguin maniobrar per accedir a l'interior de la resclosa.

Aquesta impossibilitat d'accés dels vehicles redueix les mesures de seguretat necessàries per la custòdia dels detinguts, ja que s'han de custodiar per l'exterior de la comissaria sense un aïllament de protecció i la possibilitat que els detinguts intentin la fugida o persones alienes puguin apropar-se.

Per això, es detecta que, en el cas necessari de custodiar detinguts, hi ha deficiències per complir amb les mesures de seguretat.

El responsable d'Administració i Serveis, ens fa constància que està aprovat un pressupost per la realització d'una obra de condicionament i que no ha estat iniciat per un problema amb l'Ajuntament de Vic.

...///...

Segona. Interruptor d'accionament de la porta gran de la resclosa.

Es comprova que la porta de la resclosa actual disposa d'un interruptor per l'obertura i tancament de la mateixa de fàcil accés i ubicat dins la pròpia dependència i al costat mateix de la porta.

Es detecta que en qualsevol persona pot accionar l'interruptor de la porta gran de la resclosa que dona directament a l'exterior de la comissaria.

Considerem que per mesures de seguretat, l'accionament de la porta de la resclosa hauria de disposar de mesures de seguretat adients per restringir el seu ús.

Tercera. Il·luminació de la zona de la resclosa.

Es comprova que la dependència de la resclosa té poca il·luminació.

Es detecta la necessitat de disposar de més il·luminació per mesures de seguretat quan es fa la custòdia i acompanyament de detinguts.

Quarta. Il·luminació a la dependència d'escorcoll de detinguts.

Es comprova que la dependència habilitada per l'escorcoll de detinguts es una zona que també té poca il·luminació.

Es detecta la necessitat de disposar de més il·luminació per mesures de seguretat quan es fa l'escorcoll a detinguts.

Cinquena. Metacrilat en algunes garjoles.

Es comprova que a l'interior d'algunes garjoles hi ha un placa de metacrilat translúcida per protegir els fluorescents.

Es detecta que malintencionadament aquestes plaques de metacrilat poden ser trencades i utilitzades com objecte punxant o de tall.

En algunes garjoles la placa de metacrilat es un vidre de seguretat transparent.

Sisena. Lavabo pels mossos de servei a l'àrea de custòdia de detinguts.

Es detecta que els mossos que realitzen la custòdia de detinguts no disposen de lavabo propi. Situació idèntica a la que passava a la comissaria de Lleida. Per això, es demana la possibilitat d'habilitar un lavabo exclusiu d'ús pels mossos que fan el servei a la dependència de custòdia de detinguts.

Setena. Males olors a l'àrea de custòdia de detinguts.

Es detecta un excés de mals olors a la zona de garjoles. Les conseqüència son la poca higiene d'alguns detinguts i de la forta olor que surt dels desguassos repartits per tota la dependència.

S'observa que no hi ha cap mecanisme de ventilació forçosa per ajudar a extreure l'aire viciat. Es possible que la mala olor que surt dels desguassos provenint de les clavegueres, sigui com a conseqüència de no disposar dels sifons corresponents.

Provisionalment, i per eliminar les olors, es llença pels matins aigua amb una mànega als desguassos. La mesura no es efectiva ja que al poc temps l'olor torna a ser-hi.

Vuitena. Instal·lació de ventilació de la comissaria únic per a totes les dependències.

Es confirma amb el responsable d'Administració i Serveis que la instal·lació de la ventilació per a tota l'ABP es un sistema únic per tota la comissaria i no és individualitzada per zones.

Es detecta que les males olors de l'àrea de custòdia de detinguts es distribueixen per tota la comissaria a través dels conductes de ventilació.


Novena. Càmeres de video-vigilància amb sistema de gravació per seqüències.

Es detecta que les càmeres de video-vigilància exterior de la comissaria no mantenen la gravació permanentment, sinó que ho fan per seqüències.

Això significa que hi ha períodes de temps que no estan coberts per aquest sistema de vigilància.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Atentament,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Josep Ramon Sanahuja', is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'COL·LECCIÓ' at the top and 'REGIÓ POLICIAL CENTRAL' at the bottom, with some illegible text in the middle.

Jaume Gustems i Segura (delegat de Prevenció i Riscos Laborals del CAT)
Josep Ramon Sanahuja (delegat del CAT a la Regió Policial Central)

Catalunya, 17 de desembre de 2007

CAT**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA.**

Via Laietana n° 44, Pr. B. 08003 Barcelona. Tel. 93 485-0350 Fax 93 309 44 80

e-mail: cat@elsindi.cat Generalitat de Catalunyamsn: sindicat_autonom@hotmail.com web: www.elsindi.cat Anterior, RelacionsIlista de correu: www.elistas.net/lista/mossosdesquadra i Participació

Número: 0260E/35608/2007

A/ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL CME**ASSUMPTE: NETEJA I FUMIGACIÓ ACD COMISSARIA DE LLEIDA.**

Des de ja fa uns mesos que molts agents que fan el servei a l'àrea de custòdia i detenció de la comissaria de Lleida ciutat, que ens fan arribar les queixes pel que fa a la neteja i presència d'insectes a la instal·lació.

La última notícia ens la feien arribar diferents agents de diversos escamots durant aquesta setmana passada, que tornaven a veure algun insecte per les garjoles, i que totes, absolutament totes les garjoles estaven molt brutes.

En primer lloc, dir que aquesta organització sindical a data d'avui ha pogut constatar presencialment que el nombre d'insectes no és important, però que n'hi ha, i per tant s'ha d'actuar preventivament per a què no s'incrementi.

En segon lloc, totes les garjoles tenen la plataforma del wàter i el forat, tot ple de brutícia acumulada que no és d'una setmana, sinó de molt més temps. Creiem que l'actuació necessària no es d'un servei de neteja convencional, sinó d'un sistema d'aigua a pressió.

En tercer lloc, totes les mantes s'haurien de canviar per unes de noves ja que estan brutes i envellides, i això també és una font d'insectes.

En quart lloc, totes les garjoles tenen restes de menjar com molles i pelussa, tant en els llits com al terra i per tots els racons de cada garjola.

En cinquè lloc, a l'entrada de cada garjola hi ha una reixa al terra d'uns 15 cm per 60 cm, justament al davall de cada porta i en aquesta reixa hi ha una acumulació de brutícia important, i això també es una font d'insectes. L'actuació és de fàcil aplicació i consistiria en desmuntar uns tornillos i aixecar la reixa.

Per altra banda, dir que ja es va retirar del wàter dels agents, l'armari d'objectes i roba dels detinguts i se li va buscar una millor ubicació.

Per últim, comentar que no disposem de dades de quan es va fer la última fumigació a l'ACD de Lleida, però creiem que en aquest moment és necessària preventivament i el que si és molt evident que la resta de punts exposats anteriorment són també molt necessaris, ja que ademés aquest cap de setmana la instal·lació ha suportat el pas d'uns 40 detinguts aproximadament.

Ferran Baltasar Labrid
Delegat de prevenció i riscos laborals del CAT
Catalunya, 17 de desembre de 2007.

