



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS  
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA

Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480

e-mail: [cat@elsindi.cat](mailto:cat@elsindi.cat) web: [www.elsindi.cat](http://www.elsindi.cat)

Penitenciar de Catalunya  
Departament de Justícia

003962 05.02.09 14:27

**Sr. Manuel FERNÁNDEZ MONTERO  
CAP DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA.**

Núm. Data Hora  
Registre d'entrada 0309

**ASSUMPTE: IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS A LES  
DEPENDÈNCIES DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA ALS  
CENTRES PENITENCIARIS DE QUATRE CAMINS I JOVES. LA  
ROCA DEL VALLÈS.**

Sr. Fernández,

Li adreçem l'informe sobre la identificació de riscos laborals a les dependències del servei de vigilància del Cos de Mossos d'Esquadra dels Centres Penitenciaris de Quatre Camins i Joves que hem presentat còpia a la Direcció General de la Policia.

El passat dia 26 de gener de 2009, a les 10:00 hores es va realitzar la visita programada dels delegats de prevenció del CAT i SPC al Centre Penitenciar de Quatre Camins i Joves a La Roca del Vallès. La visita es va realitzar en presència del sergent cap del servei de vigilància del CME i del caporal cap de torn.

Hem d'esmenar que alguns dels punts presentats s'han tramés anteriorment al Departament de Justícia a través del sergent cap del servei de vigilància del CME per tal de ser solventats.

La relació de riscos laborals identificats al **CP QUATRE CAMINS:**

**Un. Cos de guàrdia. Els extintors** contra incendis estan dipositats al terra i alguns d'ells estan buits pendents de retirar.

**Dos. Cos de guàrdia. La màquina expenedora de cafè** continua instal·lada al costat dels armers i la zona freda per manipular les armes.

**Tres. Vestuari femení.** Les dependències del cos de guàrdia no tenen vestuari femení.

**Quatre. Sala de control. El terra tècnic** està pendent d'instal·lar.

**Cinc. Vestuari masculí.** A les dutxes hi ha un **interruptor elèctric** trencat.

**Sis. Cos de guàrdia. El vidre de seguretat** està esquerdat.

La relació de riscos laborals identificats al **CP JOVES**:

**Set. Sala d'instrucció. La porta** d'accés a la sala té a la seva part baixa un ressalt metàl·lic que provoca ensopegades.

**Vuit. Sala d'instrucció. La lluminositat** de la sala es escassa.

**Nou. Cos de guàrdia.** Les parets interiors del Cos de guàrdia disposen d'uns **plaques protectores** de fusta contra fregaments i cops i evitar que aquestes es facin malbé. Els acabats de les plaques i les cantoneres estan fetes amb perfils metàl·lics. Aquests perfils tenen angles i puntes vives que poden produir lesions.

**Deu. Resclosa. La porta** d'accés del cos de guàrdia a la resclosa (l'anomenada porta M11) es de seguretat i s'acciona mecànicament. El seu funcionament de tancament no disposa de mecanisme de seguretat en per evitar un possible l'atrapament. Aquesta porta s'encasta dins un marc metàl·lic que actua com a cisalla.

**Onze. Sala de control.** Només hi ha una **cadira de treball** ergonòmica pels dos llocs de treball.

**Dotze. Sala menjador.** No disposa d'una **màquina expendedora de begudes** ni tampoc d'una **font d'aigua**. Es sol·licita l'instal·lació d'un **televisor**.

**Tretze. Sala de Control.** No disposa d'**elements contra incendis**.

**Catorze. Vestidor femení. La finestra** del vestidor no disposa de vidres translúcids.

**Quinze. Vestidor femení.** La pressió de l'aigua de **les dutxes** es tan baixa que no es poden utilitzar.

**Setze. Vestidors.** La pressió d'aigua a **les piques rentamans** dels vestidors masculins i femenins és excessiva i no disposen d'aigua calenta.

**Divuit. Pàrquing exterior per als funcionaris.** El pàrquing exterior exclusiu per a funcionaris de presons i mossos d'esquadra no disposa d'una tanca perimetral i qualsevol vianant pot circular entre els

vehicles estacionats. S'han produït actes vandàlics i el personal funcionari està preocupat per la facilitat que hi ha per a ser reconeguts per persones alienes al centre.

A més, al costat a l'accés del pàrquing hi ha una parada d'autobús que facilita que les persones usuàries del pàrquing puguin ser reconegudes i relacionades amb els seus vehicles.

**Dinou. Despatx 2.** La **Iluminositat** de la sala es escassa.

Atentament i estan a la seva disposició.

Jaume Gustems. TSRL i delegat de prevenció del **CAT**

Catalunya, a 5 de febrer de 2009

CAT

