

Sra. Maria del Carme Virgili i Vilanova
Directora de Serveis
Membre del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos de Mossos d'Esquadra
Departament d'Interior

ASSUMPTE: INUNDACIÓ COMISSARIA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Barcelona, 25 d'abril de 2014

Senyora,

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya

Número: 0562E/10442/2014
Data: 25/04/2014 12:21:03

Registre d'entrada

us informem que el passat dilluns, dia 21 d'abril, a la nit es ~~va desprendre una part del~~ sostre de la comissaria de Santa Coloma de Gramenet. Aquest despreniment, segons ens han informat, va ser causat per una acumulació de brutícia en la canonada de drenatge d'aigua. L'obturació de la canonada ha provocat que l'aigua de pluja hagi sobreixit cap el fals sostre de la porta format per plaques de guix, algunes de les quals han caigut. A més, aquest succés ha provocat també la inundació de la part de l'entrada de la comissaria.

El servei de manteniment, com a mesura urgent, va retirar les plaques malmeses, la catifa del terra (que es trobava completament plena d'aigua) i han tret un focus de la pèrgola que contenia aigua i que feia saltar el diferencial dels llums exteriors.

No és la primera vegada que hem de denunciar fets semblants. Aquesta vegada, sembla que hi ha hagut una manca de manteniment en les instal·lacions del drenatge. Aquests fets podien haver causat lesions a qualsevol persona que passés per sota en el moment en que les plaques van caure. Afortunadament, no hem de lamentar cap incident personal.

Considerem que no es pot permetre que una policia moderna hagi de treballar en aquestes condicions, ni creiem que aquesta sigui la imatge que el Departament d'Interior vol transmetre del servei públic de policia, ja que, tal i com hem denunciat en diverses ocasions no es tracta d'un fet aïllat i que molts dels edificis de la PG-ME presenten defectes estructurals que comporten aquests tipus de fets.

Així doncs esperem que facin, en la major brevetat possible una revisió de les infraestructures i totes les reparacions oportunes, per tal que no es repeteixi la situació que li hem exposat en els centres de treball.

Atentament,

Enric Piferrer Móra
Delegat de prevenció SPC



Ricard Castro Sot
Delegat prevenció SME-CCOO



Jaume Gustems Segura
Delegat prevenció CAT-ME



FOTOGRAFIES PRESES A LA COMISSARIA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET EL DIA 21/04/2014



Fotografia 1: Despreniment de les plaques del sostre a causa de l'aigua acumulada al sostre.



Fotografia 2: Aigua acumulada a l'interior de la comissaria de Santa Coloma de Gramenet



Fotografia 3: acumulació d'aigua a l'interior de la comissaria de Santa Coloma de Gramenet (2)



Fotografia 4: zona del sostre on s'han després les plaques a causa de l'aigua acumulada.



Fotografia 5: focus retirat a causa de interferències elèctriques



Fotografia 6: plaques del sostre de la comissaria de Santa Coloma de Gramenet



Fotografia 7: sostre de l'entrada de la Comissaria de Santa Coloma de Gramenet