



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior, Relacions  
Institucionals i Participació  
**Direcció de Serveis**  
Subdirecció General de Salut Laboral  
i Prevenció de Riscos

Senyor Jaume Gustems i Segura  
Col·lectiu Autònom de Treballadors  
Mossos d'Esquadra  
C/ Cristóbal de Maura, 105 – 111 2on 1ª  
08019 – BARCELONA

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior, Relacions  
Institucionals i Participació

Número: 02603/18038/2010  
Data: 03/05/2010 12:25:20

Registre de sortida

Senyor,

En referència al seu escrit dirigit al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Justícia en el qual es detallaven un seguit de problemes que heu detectar en una visita que vareu efectuar a les instal·lacions del Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, posar en vostre coneixement que el senyor Manuel Fernández Montero Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Justícia, ens informa que la mateixa direcció del Pavelló ha derivat l'escrit a les unitats corresponents per tal que resolguin les qüestions plantejades, ja que la majoria d'elles afecten al manteniment de les instal·lacions.

Cordialment,

Lluís Torralba i Novella  
Subdirector General de Salut Laboral  
i Prevenció de Riscos

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior,  
Relacions Institucionals i Participació  
Direcció de Serveis  
Subdirecció General de Salut Laboral  
i Prevenció de Riscos

Barcelona, 30 d'abril de 2010



## COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA

Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480

e-mail: [cat@elsindi.cat](mailto:cat@elsindi.cat)

web: [www.elsindi.cat](http://www.elsindi.cat)

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior, Relacions  
Institucionals i Participació

Número: 02/05/0066/2010

Data: 05/02/2010 12:24:00

Resistre d'entrada

**Sra Anna Pintó i Piera**  
**Subdirectora general de Recursos Humans**  
**Direcció General de la Policia**

**ASSUMPTE: Mancances i deficiències a l'Hospital Penitenciari de**  
**Terrassa.**

Senyora,

El passat dijous dia 28 de gener de 2010 els delegats de prevenció Jaume Gustems i Rafel Hurtado del sindicat CAT varem realitzar la visita concertada al servei de vigilància dels mossos d'esquadra de l'Hospital Penitenciari de Terrassa.

Dita visita es va fer en presència del Cap de servei de mossos el sergent amb TIP 4168 i el caporal amb TIP 1571.

A continuació detallem les deficiències i mancances detectades:

### **Cos de Guàrdia:**

- La dependència disposa d'una **vidriera fixa** no practicable sense cortines ni pantalles de protecció solar que dona a la façana exterior. Per l'orientació Sud Est, el Sol incideix gran part del dia afectant les condicions del lloc de treball: l'excés de lluminositat dificulta la visibilitat sobre les pantalles de visualització de les càmeres de seguretat i de l'ordinador. Tanmateix, el mirall unidireccional de seguretat perd tota la seva eficàcia a l'originar-se reflexes des de l'interior i transparència des de l'exterior.

A més, a l'estiu la temperatura ambiental de la dependència augmenta considerablement.

Actualment, els companys incorporen uns cartrons a la finestra per evitar totes aquestes deficiències.

Per tot això, considerem s'haurien d'instal·lar unes làmines exteriors davant les finestres com a mesura de protecció solar per evitar un excés de temperatura i lluminositat.

- Hi ha una **fuita d'aigua** al sostre del Cos de Guàrdia. Per evitar danys s'ha col·locat una galleda per la recollida de l'aigua. Preguem sigui reparada amb urgència.
- **Armars sense fixació.** Es tracte d'un armari de calaixos de seguretat que no està subjectat a la paret.



Sol·licitem la seva subjecció.

- **Mobiliari.** Els armaris i prestatgeries actuals del Cos de Guàrdia són insuficients per la documentació que es genera i material necessari. L'ús continuat ha deixat alguns mòduls en mal estat. Es per això que seria bo realitzar la renovació del mobiliari actual adaptant-ho a les necessitats del servei.

#### **Sala menjador:**

- Observem que els **endolls elèctrics** que hi ha sobre l'encimera de la cuina estan despenjats de la seva ubicació amb el conseqüent risc. Preguem una reparació urgent.
- El **mobiliari de cuina** és insuficient per la quantitat d'usuaris que utilitzen aquest servei: agents destinats al servei de vigilància de l'Hospital Penitenciari i agents de trasllats penitenciaris. Una opció seria incorporar uns nous armaris de cuina elevats similars als que hi ha instal·lats a la sala menjador propera en el mateix passadís per als funcionaris de presons.
- **Expedidor de paper de cuina.** A la sala menjador l'ús d'un expenedor de paper es fa necessari com a mesura higiènica. Aquest expenedor podria ser similar al que hi ha instal·lat també a la sala menjador dels funcionaris de presons del mateix passadís.
- **Electrodomèstics.** La sala menjador disposa d'un frigorífic, un microones i un televisor. Aquests electrodomèstics han estat aportats individual i voluntàriament pels agents dels mossos d'esquadra per cobrir les necessitats de la sala menjador. Hem confirmat que a la sala menjador dels funcionaris de presons, els electrodomèstics i el servei de televisió digital terrestre disponibles pertanyen al centre penitenciari. Per tot això i davant la impossibilitat operativa i de seguretat de compartir una mateixa sala menjador per a funcionaris de presons i mossos d'esquadra, preguem dotin la sala menjador destinada als mossos dels electrodomèstics i serveis similars als de la sala menjador dels funcionaris de presons.

#### **Vestidor femení:**

- El vestuari femení actual ho comparteixen 18 treballadores entre mosses d'esquadra i funcionàries de presons. La **superfície total** de la dependència és de 10,53 m<sup>2</sup>. Cada treballadora té assignada una guixeta per la qual cosa la superfície lliure es redueix a 6,93 m<sup>2</sup>. En un mateix torn coincideixen fins a 5 treballadores que han de compartir un espai disponible que és del tot insuficient.

Demanam solucions per millorar les condicions d'espai del vestuari femení.

- **L'extractor** instal·lat al sostre del lavabo no funciona des de fa temps. Preguem la reparació o canvi de l'extractor.
- Degut a les característiques del servei, les treballadores poden estar exposades a riscos biològics. Al lavabo la pica rentamans no disposa **d'aigua calenta sanitària**, ni d'**expenedor de sabó**, ni **expenedor de tovalloles** de paper. Sol·licitem incorporar aquestes necessitats higièniques.

#### **Vestidor homes:**

- A l'igual que al vestidor femení, el lavabo d'homes no disposa **d'aigua calenta sanitària**, ni d'**expenedor de sabó**, ni **expenedor de tovalloles** de paper. Sol·licitem incorporar aquestes necessitats higièniques.
- Hi ha una **paret malmesa** dins el vestidor. Una fuga d'aigua, que va ser reparada puntualment, va ser la causant de fer malbé el guix de la paret. Demanam sigui reparada la paret.
- **Extintor.** Entre els dos vestidors hi ha un extintor penjat a la paret. Segons l'etiquetatge de control, la revisió de manteniment no ha estat realitzada. A més no disposa de manòmetre per verificar la correcta pressió interna que ha de tenir. Demanam un canvi d'extintor que compleixi amb els requeriments necessaris.

Totes aquestes deficiències i mancances també ha estat comunicades al Director Gerent del Consorci Sanitari de Terrassa pels efectes escaients.

Per la seva informació, atentament:

Jaume Gustems  
Graduat en Prevenció i Seguretat  
TSPRL i delegat del CAT

Barcelona, a 4 de febrer de 2010.

