



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació

Sra. Anna PINTÓ i PIERA
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

Número: 0260E/20301/2010
Data: 26/04/2010 09:53:06

ASSUMPTE: **Deficiències a la galeria de tir del Complex Central** registre d'entrada

Sra. Pintó,

Volem posar en el seu coneixement les deficiències detectades a la galeria de tir emplaçada a la planta -2 del Complex Central per tal que siguin solucionades prèviament abans de la seva immediata posada en funcionament:

- **Sistema d'extracció de gasos.** La galeria de tir disposa de dues dependències: la galeria i la sala de control. Per a realitzar els exercicis de tir s'ha de posar en funcionament el sistema d'extracció de gasos. Aquest sistema l'activa el servei d'administració des d'una altra dependència aliena a la galeria de tir. Per activar-ho els instructors i monitors de tir han de sol·licitar-ho via telefònica. Els operaris encarregats d'activar el sistema realitzen també altres funcions i no sempre estan disponibles ni localitzables en el moment de necessitar-ho. Per això, és demana que el sistema d'extracció de gasos s'activi des de la pròpia sala de control de la galeria de tir a través d'un simple interruptor elèctric i independentment del servei d'administració.
- **Extinció d'incendis.** La galeria de tir no disposa dels sistemes d'extinció d'incendis. Extintors i BIE.
- **Portes amb dispositiu d'obertura antipànic.** La dependència no disposa de portes amb obertura ràpida en cas d'emergència.
- **Climatització i ventilació de la sala de control.** La dependència no disposa del confort ambiental necessari segons el RD 486/1997.
- **Senyalització de seguretat.** La galeria de tir no disposa de la retolació mínima de senyalització de seguretat segons el RD 485/1997.
- **Soroll estable a la sala de control.** A la sala de control de la galeria de tir s'aprecia un soroll estable permanent i constant quan el sistema d'extracció de gasos està activat. Aquest nivell acústic ponderat és molest pels usuaris de la sala.
- **Prestatgeries.** Les prestatgeries i armaris de columna i armers no estan collats a la paret.
- **Pla de residus sòlids.** Els residus que és generen s'han de gestionar. Es fa necessari disposar de contenidors selectius de plàstic, cartró-paper, metall i rebuig propers a la galeria de tir i transportables des de el propi pàrquing soterrani.
- **Controls preventius del plom.** S'ha de realitzar l'avaluació i control ambiental del plom a la galeria de tir i els controls mèdics de plumbemia als instructors i monitors de tir exposats.
- **Pla d'Autoprotecció.** Manca d'implantació del RD 393/2007 pels casos d'emergència.
- **Protocol en cas d'accident.** Manca d'implantació d'un protocol pels casos d'accident laboral dins la galeria de tir.
- **Carro pel transport de materials pesants.** Es precisa d'un carretó pel transport de materials pesants com són les capsas de munició.
- **2a guixeta pels instructors i monitors de tir.** Per tal de custodiar i separar la roba contaminada dels instructors i monitors de tir es sol·licita que disposin d'una segona guixeta.
- **Uniformitat.** Els instructors i monitors de tir sol·liciten la uniformitat, vestuari i epis necessaris adients per realitzar en condicions les funcions assignades.

Per qualsevol consulta i a l'espera de les seves actuacions.

Jaume Gustems
Graduat en Prevenció i Seguretat
TSPRL i delegat del CAT

Barcelona, 23 d'abril de 2010.

