



## **Visita de Prevenció de Riscos Laborals a l'ABP Vendrell**

Els dies 21 i 22 de juny es va fer la visita dels tècnics de prevenció de riscos laborals del DIRIP a l'ABP Vendrell. Els delegats del CAT i SPC els varem acompanyar.

Les deficiències detectades seran contemplades a l'informe que es presentarà al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CME.

A continuació us detallem algunes de les incidències detectades:

### **PLANTA -1**

- Manca de senyalització de sortides d'emergència, sistemes d'extinció d'incendis i quadres elèctrics.

#### **• Vestidor personal de neteja**

Dependència habilitada com a vestidor pel personal de neteja. La dependència no compleix amb les dimensions mínimes i hi ha manca de ventilació. Hi ha productes de neteja emmagatzemats sense ordre ni etiquetes identificatives.

#### **• Custòdia detinguts**

- La dependència habilitada per l'agent de custòdia és insuficient. Els cablejats estan sense canalitzar i manca renovacions d'aire. No funciona l'aire condicionat. La pantalla de visualització és petita (15") per la funció de control d'imatges simultànies de 16 càmeres alhora.

- En el magatzem de custòdia manca total d'ordre i neteja.

#### **• Pàrquing soterrani**

- No s'observen detectors de monòxid de carboni.

- La il·luminació es insuficient, per disminuir el cost de l'enllumenat d'aquesta zona, els responsables d'administració han decidit mantenir una fase inactiva.

#### **• Magatzems**

- Magatzem OAC: caixes al terra.

- Magatzem Trànsit: manca la identificació de la sepiolita.

- Magatzem USC: treure el quadre elèctric anul·lat.

- Sala de màquines: s'ubica un comís vegetal on ha proliferat una plaga d'insectes.

- Sala dipòsits d'aigua: manca etiquetes de revisions periòdiques de neteja i anàlisi d'aigües.



## **PLANTA BAIXA**

- Diverses prestatgeries sense collar a la paret.
- Passadís USC: Extintor de gran dimensions per l'habitable habilitat. Perill de caure sobre alguna persona.
- Manca de senyalització normalitzada de sortida d'emergència i sistemes d'extinció d'incendis.
- Porta de sortida d'emergència d'accés a la sortida de vehicles del pàrquing. La coincidència de l'obertura de la porta de sortida d'emergència amb el pas d'algun vehicle pot provocar un accident.
- Manca una tanca perimetral de seguretat.

## **PLANTA 1**

- Diverses prestatgeries sense collar a la paret
- Manca de senyalització normalitzada de sortida d'emergència i sistemes d'extinció d'incendis.
- Els elements de construcció de la façana per evitar la incidència dels raigs solars a l'interior de la comissaria no compleixen amb la funció pel qual van ser instal·lats.
- Les dutxes dels vestidors no disposen d'aixeta per regular la temperatura de l'aigua.
- La nevera de la policia científica és de línia blanca domèstica i no reuneix la normativa NTP 443 i NTP 725. Comparteix funcions de conserva d'aliments dels agents amb la custòdia de mostres químiques i biològiques.

Enric Piferrer  
Delegat de Prevenció  
**SPC**

Jaume Gustems  
Delegat de Prevenció  
**CAT**

Barcelona, 2 de juliol de 2010