



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció de Serveis

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA	
18 DES. 2015	
ENTRADA	SORTIDA
NÚM. 79	NÚM.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

Número: 02609/27853/2015
Data: 16/12/2015 14:13:20

Registre de sortida

Sr. Enric Piferrer Mora
SPC
Carrer Floridablanca, 146 1r 4a
08011 - Barcelona

Senyor,

En resposta el vostre escrit de data 22 d'octubre, (número de registre d'entrada 0105E/26628/2015), mitjançant el qual demaneu, la implementació d'una sèrie de mesures correctores a la Sala Regional de Comandament de la Regió Policial de Girona per tal de minimitzar els possibles riscos als quals poden estar exposats els treballadors, tot i que vàrem tractar aquesta qüestió en l'últim CSSL del propassat divendres dia 11, us trasllado les diferents actuacions que es duen a terme.


Des de la Direcció de Servei s'està treballant estretament amb la Direcció General de la Policia per tal de corregir els factors coadjuvants de la lipoatròfia semicircular per tal de donar una solució satisfactòria el més aviat possible.

Les causes de la lipoatròfia són complexes i en moltes ocasions són el resultat d'una acumulació de factors. Les mesures correctores que fins ara s'han aplicat i que han consistit en la disminució del nombre d'aparells elèctrics a les taules per tal de reduir la càrrega electrostàtica, recollir el cablejat dels diferents equips d'oficina (PVD's, telèfon, teclat. Etc) i la instal·lació d'humidificadors portàtils per tal de millorar el nivell d'humitat relativa, anaven encaminades a la correcció d'alguns dels factors que d'acord amb els estudis que hi ha sobre aquesta matèria incideixen directament en aquest tipus de lesió.

Tanmateix i d'acord amb últim informe de data 28 d'octubre de 2015 emès pel Servei Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals, s'implementaran noves mesures per tal d'intentar millorar la situació actual.

S'està estudiant la millora del sistema de climatització i ventilació, i es portarà a terme una reorganització de l'espai per tal de desconcentrar el cablejat elèctric i minimitzar l'acumulació de càrregues electrostàtiques.

Atentament,


Ma del Carme Virgili i Vilanova
Directora de Serveis

Asp
S-15-098

Barcelona, 16 de desembre de 2015

Sra. Carme Virgili
Directora de Serveis
Departament d'Interior

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

Número: 0260E/26628/2015
Data: 22/10/2015 13:59:41

Registre d'entrada

Sala Regional de Comandament de la Regió Policial Girona

Directora,

L'actual sala de telecomunicacions (Sala Regional de Comandament. SRC) de la Regió Policial Girona és un dels centres laborals del Cos de Mossos d'Esquadra on més casos de **lipoatròfia semicircular** s'han detectat entre els treballadors/res.

Els tècnics de prevenció de la SG de Prevenció de Riscos i Salut Laboral avalen les causes que provoquen aquesta patologia a **les condicions laborals a les que estan exposats els treballadors/res**.

Fins el moment, les mesures correctores aplicades per intentar minimitzar el risc **no han estat suficients** donat que el problema principal és d'infraestructura.

L'actual SRC està en una dependència que **no reuneix les condicions mínimes** per desenvolupar la funció de telecomunicacions. L'espai físic dels llocs de treball està incomplint amb la normativa. Centraletes, equips electrònics i cablejats elèctrics estan dins la sala. L'acumulació d'objectes amb càrrega elèctrica genera un camp electrostàtic que envolta els treballadors. No hi ha preses a terra i el paviment i les parets estan fets de materials aïllants elèctricament.

A aquests impediments cal afegir **el problema de les condicions ambientals**. El sistema de climatització és únic per a tot l'edifici i impossibilita regular i sectoritzar les necessitats de temperatura de la sala. A més, l'orientació geogràfica és Sud. És a dir, més incidència del Sol, augment de la temperatura i la conseqüent baixada d'humitat respecte a la resta de la comissaria. A menys humitat es genera més electricitat electrostàtica.

Les mesures correctores copsades pels tècnics i delegats de prevenció per minimitzar els riscos requereixen de dotar a la SRC de més espais físics pels treballadors i els aparells electrònics, una regulació independent de la climatització i ventilació necessària per la sala, incorporar un paviment tècnic per canalitzar tot el cablejat elèctric, disposar de mobiliari d'oficina i parets a que siguin materials elèctricament conductors i establir preses a terra.

Totes aquestes mesures cal implantar-les per protegir la salut dels treballadors exposats i, degut a la costosa o inassumible aplicació en l'actual sala, li **DEMANEM prioritzi aquesta urgència amb celeritat**.

Girona, 22 d'octubre de 2015

E. Piferrer

Ricard Castro

Jaume Gustems
Gemma Avilès

SPC

Floridablanca, 146, 1, 4.
08011 Barcelona

SME

Alí-Bei, 25, 1, 2.
08010 Barcelona

CAT

Cristóbal de Moura, 105-111, 2, 4.
08019 Barcelona

