



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Tànger 48, baixos 1^a, 08018 Barcelona.
Tlf: 93.485.03.50 - Fax: 93.309.44.80
Pàg. web: www.elsindi.cat - Email & skype: cat@elsindi.cat
Msn: sindicat_autonom@hotmail.com
Llista de correu: www.elistas.net/lista/mossosdesquadra

A/ Subdirecció General de Recursos Humans de Direcció General de Seguretat Ciutadana

Assumpte: “ Dependències dels MM.EE al Parlament de Catalunya “.

Voldria posar en coneixement vostre les condicions de treball de les dependències dels Mossos d'Esquadra al Parlament de Catalunya:

Primer. L'espai del cos de guàrdia és insuficient tenint en compte la quantitat de mobiliari i el nombre d'agents i comandaments que coincideixen fent servei. Caldria adequar un espai més adient o, si més no, fer una redistribució de tot el mobiliari.

Tenint en compte que l'edifici del Parlament no és pas petit, l'emplaçament del cos de guardia podria ser un altre o es podria afegir algun annex colindant al mateix.

En definitiva, crec que, per part del Departament, s'hauria fer una visita per tal de buscar una ubicació més adient, ja que amb els anys aquest servei ha crescut, juntament amb l'edifici, i les necessitats del mateix han variat, si més no, en quan a espai.

Segon. Un altre indret a tenir en compte és la sala de monitors de vigilància del mateix edifici, custodiada pels agents de mossos.

Aquest espai, si se'l pot anomenar així, no te les mides mínimes ni les condicions bàsiques que ha de tenir un lloc de treball. La seva superfície és insuficient, tenint en compte la feina que s'hi realitza, per la quantitat de monitors (14 per cert), mes un de gran i una pantalla d'ordinador amb teclat. **(S'adjunta annex 1 amb les fotos i un petit planell orientatiu de les dimensions del lloc).** S'ha d'afegir, a més a més, el quadre elèctric i al costat del mateix, al fons del habitacle, una columna d'un aparell OPTIMUS.




També hem de dir que les condicions ambientals, en quant a humitat i temperatura, no són les adequades. A l'igual que la il.luminació, un fluorescent a la part de dalt dels monitors i una petita llum a la taula.

Hem de dir que aquest espai era una habitació traster que tenia l'edifici a la planta de baix, i que per donar un espai a una sala de monitors, no van tenir cap idea més bona que ubicar-la allà, amb la quantitat d'espai que tenien en un edifici tan gran.



Per tot això, voldriem que es fes una **inspecció en aquestes dependències per mesurar totes les possibles irregularitats** que podrien haver en matèria de seguretat i salut laboral, així mateix, **solicitar una altra ubicació per la sala de monitors i tancar aquest espai** perquè continues sent un traster o el que fos, però no una sala de monitors sense les mínimes condicions laborals.



Atentament,

Jordi MESTRES MESTRES, delegat de Prevenció de Riscos del C.A.T MM.EE

Barcelona a 17 de novembre de 2006

