



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Tanger 48, baixos 1^a, 08018 Barcelona.
Tlf: 93.485.03.50 - Fax: 93.309.44.80
Pàg. web: www.elsindi.cat - Email & skype: cat@elsindi.cat
Msh: sindicat_autonom@hotmail.com
Lista de correu: www.elistas.net/lista/mossosdesquadra

A/ COMITÈ DE SEURETAT I SALUT LABORAL

MITJANÇANT EL PRESENT ESCRIT ELS COMUNICO QUE HI HA FURGONS DE LES ARRO EN QUE NO FUNCIONA L'AIRE CONDICIONAT (HEM CONSTA QUE S'HA FET CONSTAR EN DIVERSOS FULLS DE REVISIÓ DELS VEHICLES)

NO CAL QUE ELS FACI ESMENT DE LA CALOR I LES ALTES TEMPERATURES QUE DE VEGADES HAN DE SUPORTAR AQUESTS AGENTS MENTRE SON DINS LE FURGONES ESPERANT SI ELS TOCA INTERVENIR O NO.

SEMBLA SER QUE HI HA FURGONS QUE NO DUIEN L'AIRE CONDICIONAT DE SÈRIE QUAN ES VAN ADQUIRIR I QUE POSTERIORMENT S'HA AFEGIT. CAL DESTACAR QUE QUAN AIXÒ PASSA, MAI S'ACONSEGUEIX EL MATEIX RESULTAT QUE QUAN L'APARELL ESTÀ INSTAL·LAT EN EL MOMENT DE LA FABRICACIÓ.

ÉS PER AIXÒ, QUE DEMANO QUE EN LES PRÒXIMES COMPRES S'INCLOGUI COM A PRIORITAT QUE, AQUESTS APARELLS VINGUIN DE SÈRIE I ES FACI UN CORRECTE MANTENIMENT PEL BE DELS SEUS USUARIS.

PER ÚLTIM, ELS RECORDO QUE ***NO S'HA FET RES*** PER MILLORAR L'ESTAT INTERIOR DE DITS FURGONS EN QUANT A LA SEPARACIÓ REGLAMENTÀRIA QUE JA ELS VAIG COMUNICAR EN UN ANTERIOR ESCRIT REGISTRAT EN DATA 30-03-06 I QUE DEIA; "QUE EN CAS D'ACCIDENT, ALGUN POLICIA PODRIA CAUSAR-SE LESIONS PER L'IMPACTE D'ALGUN SENYAL O DEMÉS ESTRIS QUE PORTEN A LA PART POSTERIOR DEL FURGÓ PER NO DISPOSAR DE DITA SEPARACIÓ".

RESTO A LA SEVA DISPOSICIÓ PER QUALSEVOL ACLARIMENT I/O DUBTE

JOSEP RAMON SANAHUJA BARRANCO
DELEGAT DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL CAT-ME
CATALUNYA, 15 DE SETEMBRE DE 2006