



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Direcció General de la Policia

Generalitat de Catalunya
Direcció General de Policia

Número: 02619/11877/2008
Data: 26/09/2008 08:41:25

Registre de sortida

Sr. Jaume Gustems i Segura
CAT-ME
Via Laietana, 44, pl
08003 Barcelona

Assumpte: Informe sobre riscos laborals en el Centre Penitenciari Quatre Camins

Senyor,

En relació amb el vostre escrit del dia 30 de juny de 2008 (RE 21208), relatiu a la visita efectuada pels vostres delegats de prevenció al Centre Penitenciari Quatre Camins, us informo que en el seu dia en vàrem trametre una còpia a la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i que aquest assumpte va ser un dels temes tractats a la darrera reunió plenària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d'esquadra.

Sense perjudici d'això, us reiterem que les competències sobre les instal·lacions dels centres penitenciaris són del Departament de Justícia i que, segons ens informa la Comissaria General de Planificació i Organització, l'obertura del centre de joves permetrà un augment considerable dels espais destinats als serveis que presta la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a l'establiment penitenciar en qüestió.

Atentament,

Anna M. Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 16 de setembre de 2008
SGRH/jmm/Exp. RI 117/08



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA.

Tànger, 48, local. 08018 BARCELONA

Tel. 93 485 03 50 Fax 93 309 44 80

e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
SR. RAFAEL OLMOS

ASSUMPTE: INFORME DELS DELEGATS DE PREVENCIÓ DEL SINDICAT CAT SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS AL CENTRE PENITENCIARI DE QUATRE CAMINS DEL PASSAT DIA 20/06/2008.

Un cop realitzada la visita programada al Centre Penitenciari de Quatre Camins de La Roca del Vallès i en presència del responsable del servei del Cos de Mossos d'Esquadra Sergent Hurtado, elevem l'informe corresponent al Director General de la Policia i al Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Justícia per tal d'informar-li's sobre la identificació dels riscos laborals detectats:

Primer. Reparació de la vorera del cos de guàrdia dels Mossos d'Esquadra.

La porta principal del cos de guàrdia dels Mossos d'Esquadra disposa d'una vorera peatonal que està pendent de finalitzar unes obres de reparació.

Aquestes obres estan aturades des de fa temps, no estan senyalitzades ni disposen d'elements de protecció.

Hi ha una planxa metàl·lica de pas pels vianants per evitar els desnivells originats (foto 1 i 2).

Es sol·licita la reparació de la vorera.

Segon. Elements de detecció d'incendis.

Es comprova el correcte funcionament de tots els detectors d'incendis del Cos de Guàrdia del CME amb la col·laboració dels operaris de manteniment del Centre Penitenciari.

Els detectors iònics de fum són d'un model molt antic (possiblement amb grans quantitats d'isòtop radioactiu).

Es sol·licita verificar que els detectors iònics compleixin amb la normativa vigent (UNE 23-007182).

El sistema de detecció d'incendis no disposa de testimoni lluminós que indiqui el correcte funcionament.

Es sol·licita la instal·lació d'un testimoni lluminós de funcionament dels sistema de detecció d'incendis.

Tercer. Extinció d'incendis i senyalització de seguretat.

Es comprova que tots els extintors d'incendis del cos de guàrdia del CME estan pel terra per no disposar del suport de paret (foto 3).

Es sol·licita la seva correcta instal·lació del extintors

També es manifesta la manca de senyalització de seguretat (RD 485/1997).

Es sol·licita la senyalització de seguretat pertinent

Quart. Climatització del cos de guàrdia.

Es comprova com la dependència del cos de guàrdia del CME disposa de climatització controlada pel servei de manteniment del Centre Penitenciari. Per gaudir d'una temperatura de confort, els agents del CME han de comunicar al Centre Penitenciari la necessitat de climatitzar la dependència del cos de guàrdia.

Es sol·licita que la climatització del cos de guàrdia del CME es pugui posar en funcionament i controlar des del propi cos de guàrdia independentment del servei de manteniment del Centre Penitenciari.

Cinquè. Vestuari femení del cos de guàrdia.

Es comprova que les taquilles de les agents son molt velles i estretes.

Es sol·licita renovar les taquilles del vestuari per altres de més capacitat.

També es comprova la manca de renovació d'aire de la dependència.

Es sol·licita instal·lar un sistema de ventilació lliure o forçada.

Sisè. Passadís principal del cos de guàrdia.

Es comprova que en mig del passadís en plena zona de pas hi han ubicats els armers dels agents destinats, la zona freda de manipulació de les armes i una màquina expendedora de cafè (foto 4).

Es sol·licita que un cop entri en funcionament la nova ampliació de les instal·lacions del Centre Penitenciari i la possible reestructuració de les dependències del cos de guàrdia, s'ubiquin en un altre lloc els armers dels agents i la zona freda

També es comprova la manca de taulells sindicals.

Es sol·licita la instal·lació dels taulells sindicals en el propi passadís.

Setè. Sala de menjador.

Es comprova el mal estat de les cadires i taules de la sala de menjador.

Es sol·licita renovar les cadires i taules.

Es comprova l'existència d'una galleda per les escombraries per deixalles orgàniques sense disposar de tapa de tancament. (foto 5).

Es sol·licita instal·lar una galleda per deixalles orgàniques hermètica i d'altres pel reciclatge.

Es comprova el cablejat elèctric estan sense canalitzar (foto 5).

Es sol·licita la instal·lació d'interruptors fixes per evitar cablejats solts.

La sala de menjador no disposa de ventilació suficient.

Es sol·licita instal·lar un sistema de ventilació lliure o forçada.

Vuitè. Passadís d'accés a la resclosa.

Es comprova que al petit i estret passadís d'accés a la resclosa hi ha instal·lat un armer i una zona freda amb una galleda amb sorra en una zona de pas habitual i que utilitzen com a consigna els agents que han d'accedir a l'interior del Centre Penitenciari.

Es sol·licita que un cop entri en funcionament la nova ampliació de les instal·lacions del Centre Penitenciari i la possible reestructuració de les dependències del cos de guàrdia, aquest armer i la zona freda s'ubiquin en un altre lloc.

Novè. Sala del cos de guàrdia C-2.

Es comprova que hi ha estanteries trencades i cadires fora de normativa (foto 6 i 7).

Es sol·licita que es renovi el mobiliari existent.

El vidre de seguretat existent està trencat.

Es sol·licita canviar-ho.

El cos de guàrdia del CME disposa de l'accionament d'obertura al Centre Penitenciari pels vehicles que volen accedir des de l'exterior.

Per obrir la porta a un vehicle, els mossos d'esquadra han de rebre una trucada telefònica prèvia del cos de guàrdia dels funcionaris de presons informant que han d'obrir la porta a un vehicle autoritzat pel propi Centre Penitenciari.

El cos de guàrdia dels funcionaris de presons està justament al costat del cos de guàrdia del CME.

Es sol·licita que l'accionament d'obertura de la porta per a vehicles estigui al propi cos de guàrdia dels funcionaris de presons i no pas al cos de guàrdia dels mossos d'esquadra modificant així el protocol actual establert que el fa molt més lent.

Desè. Resclosa

Es comprova que la resclosa està sent utilitzada com a magatzem provisional d'objectes i materials que podrien ser agafats i ser utilitzats de forma contundent contra els agents i funcionaris de presons (foto 8 i 9).

Es sol·licita que la resclosa estigui lliure de qualsevol element que no sigui amb finalitats de seguretat.

Onzè. Vestuari masculí del cos de guàrdia.

Es comprova que les taquilles de les agents son molt velles i estretes (foto 10).

Es sol·licita renovar les taquilles del vestuari per altres de més capacitat aprofitant la nova entrada en funcionament de l'ampliació de les instal·lacions del Centre Penitenciari i la possible reestructuració de les dependències del cos de guàrdia,

Es comprova que hi ha un interruptor elèctric trencat al costat de les dutxes (foto 11).

Es sol·licita que sigui canviat.

Es comprova que s'ha fet una reparació d'una fuga d'aigua en una dutxa però que l'obra s'ha aturat des de fa temps (foto 11).

Es sol·licita que sigui finalitzada la reparació.

Dotzè. Sala de control. Monitors.

Es comprova que el terra tècnic de la sala de monitorització està deteriorat i pendent d'instal·lar doncs disposen del material per a fer-ho (segons ens informen del servei de manteniment) però per una falta de coordinació entre el propi servei de manteniment i una empresa contractada que realitza treballs de manteniment al Centre, no s'ha instal·lat encara (foto 12).

Es sol·licita s'agilitzi el canvi del terra tècnic de la sala de monitorització.

Es comprova el mal estat de la cadira i de la taula (foto 13).

Es sol·licita es canviïn.

Es comprova la mala instal·lació del cablejat (foto 14 i 15).

Es sol·licita la correcte instal·lació del cablejat.

Es comprova la visualització de les pantalles de control. Estan molt properes a la visió de l'agent encarregat. La distribució de les pantalles ocupa un plànol excessivament ampli. Hi ha pantalles a color i d'altres en blanc i negre. Hi ha diferents tamanys de pantalles. Algunes de les pantalles emeten imatges inestables, parpadejants i de deficient qualitat d'imatge.

Es sol·licita la renovació de les pantalles i del lloc de treball de l'agent actuant ajustant-se al RD 488/1997 sobre la seguretat i salut en els llocs de treball amb pantalles de visualització.

Es comprova una quantitat elevada d'aparells que desprenen emissions radioelèctriques dins la sala de control i a l'exterior per la quantitat d'antenes receptores.

Es sol·licita la inspecció i mesuració dels límits d'exposició per la protecció sanitària i avaluació dels riscos per emissions a les instal·lacions radioelèctriques del lloc de treball a la sala de control (RD 1066/2001).

Tretzè. Manca de neteja diària al cos de guàrdia del CME.

Es comprova que la neteja de les dependències no es fa una periodicitat diària.

Es sol·licita que el cos de guàrdia sigui netejat diàriament.

Catorzè. Riscos biològics.

Es comprova la manca de màscares de protecció per a dotar els agents de trasllats i els propis del cos de guàrdia.

Es sol·licita la disponibilitat i facilitat d'accés a les màscares i guants de protecció per evitar possibles riscos biològics dels agents actuants.

Es comprova que la informació sobre riscos biològics del Departament als agents del CME ha estat insuficient. L'escassa informació rebuda ha estat a través de reunions informatives de caràcter voluntari que s'ha organitzat al Centre Penitenciari a través del Departament de Justícia i de Salut, i tríptics informatius sobre la tuberculosi.

Es sol·licita es faci un programa de divulgació informativa dels riscos biològics als que poden estar exposats els agents del CME i un dossier general de consultar per qualsevol dubte sobre el tema.

Quinzè. Material d'intervenció.

Es comprova que el cos de guàrdia del CME té assignats cascos de protecció, escuts i armilles antibala com a materials d'intervenció en cas d'activar-se el PNT 61.

Aquest material està en mal estat (foto 16).

Es sol·licita una dotació suficient del material d'intervenció i es canviïn els cascos de protecció antiavalots i escuts actuals, es revisin les armilles antibala i s'incorporin defenses de 70 cm. de longitud i armilles antitrauma.

Setzè. Vehicles policials del servei del cos de guàrdia.

Es comprova el mal estat interior dels vehicles assignats al servei del cos de guàrdia i de la manca de material obligatori i policial (foto 17 i 18).

Es sol·licita una renovació del parc mòbil amb el material necessari per ser operatius.

Dissetè. Formació continuada.

Es comprova la necessitat formativa dels agents del cos de guàrdia en tècniques policials de tir amb arma llarga (escopeta), intervencions en plans d'autoprotecció del propi Centre Penitenciari, intervenció en motins, control i arrest, àmbit penitenciari.

Es sol·licita la prioritat formativa continuada dels agents del CME destinats al Centre Penitenciari com a possible mesura preventiva dels riscos psicosocials als que poden estar exposats en l'entorn laboral en el que desenvolupen les seves tasques professionals.

Atentament i per qualsevol aclaració.
Jaume Gustems. Delegat i TSRL del CAT
Sílvia Civit. Delegada del CAT

Catalunya, 30 de juny de 2008.



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA.

Tànger, 48, local. 08018 BARCELONA
Tel. 93 485 0350 Fax 93 309 44 80
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

ANNEX FOTOGRÀFIC.



Foto 1 i 2. Estat de la vorera d'accés al cos de guàrdia del CME.



Foto 3. Extintors a terra (a tot el cos de guàrdia).



Foto 4. Passadís principal armers, zona freda, màquina de cafè.



Foto 5. Sala menjador galleda escombraries i cablejat.



Foto 6 i 7. Mobiliari a la sala del cos de guàrdia C-2



Foto 8 i 9. Objectes dipositats a l'interior de la resclosa.



Foto 10 i 11. Taquilles petites, interruptor trencat i reparacions aturades.



Foto 12 i 13. Sala de control. Lloc de treball, pantalles i cadira.



Foto 14 i 15. Cablejats a la sala de control.



Foto 16. Material d'intervenció i mobiliari en mal estat.



Foto 17 i 18. Estat de l'interior dels vehicles policials.

Atentament i per qualsevol aclaració.
Jaume Gustems. Delegat i TSRL del CAT
Sílvia Civit. Delegada del CAT

Catalunya, 30 de juny de 2008.