



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS**  
**MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA  
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480  
e-mail: [cat@elsindi.cat](mailto:cat@elsindi.cat) web: [www.elsindi.cat](http://www.elsindi.cat)

**Sr. José Custodio Saldaña Bonilla**  
**Director del Centre Penitenciari de Quatre Camins**  
**Secretaria de Serveis Penitenciaris**  
**Departament de Justícia**

Generalitat de Catalunya  
Servei d'Ocupació de Catalunya

Número: 0562E/28029/2009  
Data: 16/09/2009 08:39:00

**ASSUMPTE: Riscos laborals al CP Quatre Camins**

Registre d'entrada

Benvolgut Sr. Director,

El sindicat CAT va presentar al Departament de Justícia, el passat dia 26 de gener de 2009 amb número de registre 003962, la identificació de riscos laborals i les mesures correctores del servei de vigilància que el Cos de Mossos d'Esquadra realitza al Centre Penitenciari de Quatre Camins.

Des d'aleshores el Departament ha realitzat algunes accions per tal d'eliminar o reduir els riscos laborals existents.

Ara be, després de les comprovacions fetes pels nostres delegats, encara hi ha riscos que volem posar en el seu coneixement:

**Un. Extinció d'incendis i senyalització de seguretat.**

Es comprova que hi ha extintors d'incendis del cos de guàrdia del CME que estan pel terra despenjats amb el suport de paret trencat.

Mesura correctora: Instal·lar correctament els extintors.

També es manifesta la manca de senyalització de seguretat (RD485/1997).

Mesura correctora: Rotular la senyalització de seguretat pertinent.

**Dos. Climatització del cos de guàrdia.**

El cos de guàrdia del CME disposa de climatització accionada i controlada des del servei de manteniment del Centre Penitenciari. Per gaudir d'una temperatura de confort, els agents del CME han de comunicar al Centre

Penitenciari la necessitat de climatitzar la dependència del cos de guàrdia.

Mesura correctora: Instal·lar el sistema de climatització propi pel cos de guàrdia del CME independent del Centre Penitenciari.

**Tres. Sala del cos de guàrdia C-2.**

El vidre de seguretat existent està trencat.

Mesura correctora: Canviar-ho.

Preguem que aquestes deficiències siguin solventades amb severitat.

Atentament i per qualsevol consulta,

**Rafael Hurtado**

Delegat del CAT

**Jaume Gustems**

Graduat en Prevenció i Seguretat  
TSPRL i delegat del CAT

Catalunya, a 15 de setembre de 2009.

CAT

