



20/06/11

401

Sr. Jaume Gustems
CAT-ME
Cristòfol de Moura, 105-111, 2n 4a
08019 Barcelona

Generalitat de Catalunya
Direcció General de Policia

Número: 02618/7000/2011
Data: 08/06/2011 13:14:04

Registre de sortida

Senyor,

En resposta amb el vostre escrit del dia 18 de març (RE 30467, 29-03-11) en relació a la identificació dels riscos laborals a l'ACD Sabadell, i d'acord amb la informació que ens ha tramès la Comissaria General de Planificació i Organització, us comunico el següent:

Els quadres elèctrics de l'Àrea de custòdia i Detenció es troben instal·lats a l'interior de l'espai de custòdia a disposició de l'agent que la realitza. Aquests quadres es troben integrats al lloc de custòdia precisament perquè són per a manipulació de les descàrregues d'aigua de les plaques turques de les cel·les, el quadre d'il·luminació de tota l'àrea de garjoles, de l'ACD i la il·luminació de les pròpies garjoles, i el subquadre de la planta. El fet que es trobin integrats en el lloc que ocupa l'agent de custòdia fa que, com la resta d'equipament que l'agent disposa, es trobi protegit i alhora apartat de la circulació de les persones detingudes.

Quant al sistema de ventilació i renovació d'aire de les garjoles, aquest es troba dissenyat com a la resta de comissaries del territori per a que hi hagi 9/10 renovacions d'aire cada hora. En cas de deficiències en la renovació, es donarà coneixement al servei de manteniment per a que facin la corresponent revisió.

Finalment, pel que fa a la càmera de CTTV, la seva funció és la cobertura del recorregut del detingut per l'ACD Sabadell

Atentament,

Anna M. Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 26 de maig de 2011
SGRH/mcs/Exp. RI 098/11



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA

Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480

e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya

Número: 0562E/27646/2011
Data: 18/03/2011 12:43:25

Sra. Anna M. Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

ASSUMPTE: ACD Sabadell. Identificació de riscos laborals

Registre d'entrada

El passat dilluns 14 de març vàrem visitar l'ACD Sabadell dins les competències i facultats com a delegats de prevenció i havent-t'ho comunicat prèviament a la DGP. La nostra intenció ha estat identificar els riscos laborals dels llocs de treball. Hem estat acompanyats pel Sotsinspector de la USC i dues representants de la SGAS.

Els riscos laborals identificats són:

1. La manca de canalització del cablejat elèctric al lloc de treball de l'agent de custòdia.
2. La CPU de l'ordinador està ubicada al terra i exposada a cops i humitats.
3. Una de les portes de la resclosa d'accés a l'àrea sempre roman oberta perquè està travada per un extintor despenjat del seu lloc d'ubicació.
4. La prestatgeria del magatzem sense fixar a la paret.
5. Hi ha instal·lacions elèctriques (quadres elèctrics) accessibles alienes a la dependència.
5. Les deficiències en la renovació de l'aire a la dependència.
6. La manca de visualització del lloc de treball de l'agent de custòdia des de la recepció amb les càmeres del CTTV.
7. La manca de formació específica dels treballadors/res davant els riscos biològics.

Tanmateix, valorem molt positivament l'aplicació d'algunes de les mesures de seguretat a l'ACD Sabadell que considerem han de ser extensives a totes les àrees de custòdia del CME per homogeneïtzar els serveis de custòdia de detinguts, com són:

1. Que l'obertura de les portes de les garjoles es faci manualment amb clau.
2. I que l'agent de custòdia disposi d'una clau per obrir la porta de l'àrea i sortir de la dependència per confinar-se dins de la resclosa.

Per tot això, sol·licitem atenguin la nostra demanda i s'apliquin les mesures correctores adients.

Per qualsevol consulta i a l'espera de resposta,

Jaume Gustems
Grau UAB en Prevenció i Seguretat Integral.
TSPRL i delegat del CAT

Sabadell, 18 de març de 2011

