



## COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA  
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480  
e-mail: [cat@elsindi.cat](mailto:cat@elsindi.cat) web: [www.elsindi.cat](http://www.elsindi.cat)

**Sra. Anna Pintó i Piera**  
**Subdirectora general de Recursos Humans**  
**Direcció General de la Policia**

Generalitat de Catalunya  
Servei d'Ocupació de Catalunya

ASSUMPTE: **Deficiències a l'ABP Badalona**

Número: 0562E/20369/2010  
Data: 13/07/2010 09:21:24

Benvolguda Sra. Pintó,

Registre d'entrada

Els delegats del CAT volem posar en el seu coneixement les deficiències detectades a la comissaria de Badalona pendents de solucionar:

### **A la Sala de Comandament:**

- **Cadires.** Tot i la programació de renovació de cadires a les sales de comandament del Cos s'està fent esglaonadament, a la Sala de Badalona necessiten un canvi urgent pel mal estat que presenten. Algunes estan sense roba amb l'escuma visible, altres estan trencades i altres no són ni ergonòmiques.
- **Cablejat.** Tots els cables dels aparells elèctrics no estan canalitzats.
- **Accessoris de telecomunicació pels operadors.** Alguns polsadors de peu i manuals dels PTT no funcionen perquè estan fets malbé. Els auriculars no s'utilitzen perquè ergonòmicament són molestos. Per una millor audició i mobilitat els operaris fan servir els portàtils abans que les emissores fixes.
- **Soroll.** La sala està compartida per operadors del CME i de la GU de Badalona. Degut a la dificultat per utilitzar els auriculars i la manca de pantalles acústiques a cada lloc de treball fan que les comunicacions es rebin a través dels altaveus de les emissores. Quan hi ha més d'una comunicació simultània es necessari incrementar els volums de les emissores per escoltar-les. Aquesta situació provoca un excés de soroll que fa insuportable el treball i dificulta les funcions dels operadors.
- **Prestatgeria.** Hi ha una prestatgeria que no està collada a la paret.

### **A l'Àrea de Custòdia de Detinguts:**

- **Olors.** Hi ha males olors procedents dels desguassos i per la manca de ventilació de la dependència. S'està mitigant les pudors amb ambientadors líquids que podrien afectar a la salut d'alguna persona.
- **Cables elèctrics als desguassos.** La instal·lació elèctrica per l'obertura de les portes de les garjoles passa per dins dels desguassos estant els cables en contacte amb les aigües residuals.
- **Pintura.** Les parets de l'àrea necessiten ser repintades amb un tipus de pintura que permeti netejar-les.
- **Extintor.** No està penjat de la paret.
- **Intèrfon.** No funciona l'intercomunicador de la dependència.

Atentament restem a la seva disposició per qualsevol consulta.

Jaume Gustems  
Graduat en Prevenció i Seguretat  
TSPRL i delegat del CAT

Rafael Hurtado  
Delegat del CAT a la RPMN

Catalunya, a 9 de juliol de 2010.

