



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció de Serveis

Subdirecció General de Prevenció de Riscos
i Salut laboral

Sr. Jaume Gustems
Delegat de Prevenció del CAT
C. Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4rt
0819 Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

Número: 02608/10702/2014
Data: 23/05/2014 12:13:57

Registre de sortida

Assumpte: *laboratori de la Regió Policial Camp de Tarragona.*

Benvolgut,

En resposta a l'escrit sindical amb data 31 de març de 2014 dirigit a la subdirectora general de Recursos Humans de la DGP, Sra. Maite Català i, en el qual es plantegen una sèrie de mancances i necessitats que tenen els treballadors del laboratori de la Regió Policial Camp de Tarragona, us fem avinent que, actualment, ~~estem~~ ~~en~~lestint l'informe definitiu de l'avaluació de riscos del laboratori RP Camp de Tarragona, el qual recollirà les mesures i recomanacions que es determinin, als efectes oportuns.

Cordialment,

Elisabeth Saltor Camero
Subdirectora general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Barcelona, 23 de maig de 2014

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció de Serveis
Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

CAT

1992-2014
22 anys d'acció sindical

Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d'Esquadra

Sra. Maite Català
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

ASSUMPTE: **Laboratori de la RP Camp de Tarragona**

Número: 0260E/8421/2014
Data: 31/03/2014 13:26:19

El passat divendres 28 de març els tècnics de prevenció de riscos laborals del Departament van realitzar l'avaluació del laboratori de la RP Camp de Tarragona on aquest delegat de prevenció va assistir-hi.

Tal i com està previst els tècnics de prevenció elaboraran el corresponent informe. És en aquest sentit que voldria avançar-li la relació d'algunes de les mancances i necessitats que els treballadors/res del laboratori tenen a fi de poder dotar-los amb celeritat dels recursos necessaris per tal evitar l'exposició a riscos laborals.

Formació. Caps dels 20 treballadors ha estat format en prevenció de riscos laborals en un laboratori.

Olleres de protecció. Precisen d'un model més ajustat que eviti el possible contacte amb agents químics.

Bates. Precisen d'un model que protegeixi el coll i també una gestió per la neteja d'aquest epi.

Cortines. L'excés de lluminositat requereix disposar de cortines per substituir els parers que hi ha enganxats als vidres de les finestres del laboratori.

Etiquetatge. Alguns dels productes químics venen sense el reglamentari etiquetatge.

Desguàs. El vessament de productes químics a la pica de neteja va a parar al clavegueram públic.

Armari de seguretat. No disposen d'un armari específic per emmagatzemar productes químics i de la norma pel correcte emmagatzematge.

Taulell tècnic. El laboratori no disposa d'un espai de treball necessari contra vessaments i sense porositat. S'està utilitzant actualment un tros de plàstic enganxat a la taula de marbre.

Portes amb barra antipànic. Les actuals portes d'accés al laboratori no s'obren cap en fora de la dependència com a mesura de prevenció per la qual cosa tampoc poden disposar de les barres antipànic.

Senyalització. La retolació normalitzada és insuficient i alhora errònia.

Rentaulls. L'amplada física lliure disponible per la utilització d'aquest equip és només de 50cm. Una amplada insuficient.

Espai per llum ultraviolada. L'habitable disponible per a treballs amb llum ultraviolada no disposa de climatització.

Frigorífic. No es disposa d'un frigorífic tècnic amb porta de vidre, sense llum i amb safates contra vessaments.

PAU. El laboratori no té un pla d'autoprotecció.


Redistribució d'espais. La unitat de la policia científica està ubicada a la 4a planta de l'edifici i el laboratori és a la 5a planta amb tots els inconvenients que es generen.

Il·luminació. Es reclama mesurar els lux en els llocs de treball on es realitzen funcions que requereixen unes condicions d'exigència molt altes (ex. treball amb empremtes en torn de nit). Ens informen que s'havien demanat uns llums tipus flexo que no s'ha dotat.

Aire de l'exterior. Hi ha filtració d'aire de l'exterior per algunes de les finestres del laboratori que alteren la climatització de la dependència.

Esperant pugui atendre aquestes demandes,
Jaume Gustems
Delegat de prevenció del CAT

CATalunya, 31 de març de 2014



CAT-ME, Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d'Esquadra

Cristóbal de Moura, 105-111, 2, 4 | 08019 Barcelona | Tel. 934 850 350 | www.elsindi.cat | cat@elsindi.cat