



Sr. Ramón Labrador
CAT-ME
Cristòfol de Moura, 105-111, 2n 4a
08019 Barcelona

Departament d'Interior
Direcció General de Policia

Número: 08029/2011
Data: 24/05/2011

Registre: 43.000/11

Senyor,

En resposta amb el vostre escrit del dia 11 d'abril (RE 6062, 11-04-11) relatiu a possibles deficiències detectades a l'Àrea Bàsica Policial Osona, i d'acord amb la informació que ens ha tramès la Comissaria General de Planificació i Organització us comunico que s'està realitzant un estudi sobre la distribució d'espais de la Comissaria de Vic amb l'ordenació dels ja existents i amb la creació de nous per atendre les noves necessitats.

En aquesta ordenació ja es contempla la viabilitat de crear un accés nou per als agents per la part posterior de l'edifici, tot i que aquesta actuació restarà pendent de la seva viabilitat econòmica.

A banda, i en referència a les afirmacions sobre la protecció de vidre de la sala d'escorcoll i el risc que aquest comporta per la seguretat en general, us comunico que aquest vidre és blindat i pe tant no es pot trencar per una única acció violenta.

Atentament,

Anna M. Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 24 de maig de 2011
SGRH/mcs/Exp. RI 114/11



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sra. Anna M. Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

Generalitat de Catalunya
Direcció General de Policia

Número: 0261E/6062/2011
Data: 11/04/2011 13:23:32

ASSUMPTE: Deficiències a la comissaria de Vic

Registre d'entrada

Benvolguda Subdirectora,
Volem posar en el seu coneixement algunes de les deficiències detectades en la comissaria de Vic que poden afectar a la seguretat i la salut laboral dels seus treballadors i usuaris.

Sala d'escorcoll: En aquesta sala, antiga sala d'identificacions, existeix encara el vidre separador de la roda de reconeixement. Aquest vidre de grans dimensions és un risc evident si es trenca per alguna acció violenta durant l'escorcoll dels detinguts. Tanmateix, el marc que sosté el vidre conté arestes perfilades amb el risc afegit de patir algun cop.

Proposta: Instal·lar una estructura sòlida vertical que cobreixi la totalitat de la paret on està ubicat el vidre i les arestes del marc.

Locutori d'OAC: Existeix un locutori de reduïdes dimensions que no té ventilació amb el risc de contagis per agents biològics per la proximitat vital entre els usuaris.

Proposta: Instal·lació d'un conducte de ventilació.

Dependències del Sector de Trànsit: En aquestes dependències hi ha cadires trencades i algunes no són ergonòmiques. Cal incidir que en aquest despatx hi ha un lloc de treball desenvolupat per una treballadora especialment sensible que requereix de la necessitat d'una cadira ergonòmica.

Demanda: Reposició urgent de les cadires.

Accés exclusiu per als agents del CME. La comissaria requereix d'un accés peatonal exclusiu per als agents del CME a la part oposada de l'entrada principal de la comissaria com a mesures de seguretat i per facilitar les funcions dels agents de recepció. Actualment, l'únic accés a l'ABP és per on circula tot el personal adscrit a la comissaria coincidint amb els ciutadans que esperen per a ser atesos. Aquesta mobilitat de treballadors/res genera en el ciutadà una percepció de desatenció que pot perjudicar la imatge corporativa.

Proposta: Practicar un nou accés peatonal exclusiu pels agents del CME a la façana posterior de la comissaria amb codificació d'obertura.

La comissaria de Vic, per ser una de les més antigues del Cos, evidencia la necessitat prioritària d'actuacions estructurals per adaptar-la a les exigències actuals.

A l'espera de resposta i restan a la seva disposició,
Ramón Labrador. Delegat del CAT de la RPC
Jaume Gustems. Delegat del CAT

CATalunya, 11 d'abril de 2011

