



Sr. David José Mañas
SPC
C/ Floridablanca, 146, 1-4
08011 Barcelona

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA	
03 NOV. 2015	
ENTRADA	SORTIDA
NÚM. 73	NÚM.

Generalitat de Catalunya
Direcció General de la Policia

Número: 02615/11102/2015
Data: 02/11/2015 10:51:38

Resistre de sortida

Senyor,

En resposta a l'escrit presentat el dia 14 de juliol (RE 37300, 14-07-15), en nom de la TRISINDICAL i dirigit a la Subdirecció General d'Administració i Serveis, en el qual ens comuniqueu un problema d'altres temperatures a l'interior de la zona de recepció de la comissaria de Sant Andreu, us informo que en el moment en què es va produir la queixa per part d'un agent del cos de mossos d'esquadra, que estava a porta, els tècnics de manteniment van revisar la temperatura de l'espai requerit.

Un cop revisat el sistema de climatització es va confirmar el correcte funcionament de la instal·lació i van baixar la temperatura. Cal indicar que en les dates en què va tenir lloc aquesta incidència les temperatures a Barcelona eren extraordinàries, a la qual cosa cal afegir l'efecte tèrmic de la insolació de l'entrada de la comissaria. Des d'aquell moment no s'ha rebut cap nova queixa o petició relacionada amb aquesta incidència.

Cordialment,

Maite Català i Pujol
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 21 d'octubre de 2015
SGRH/ Exp. RI 238/15

Sr. Frederic Ferrer i Bargalló
Subdirector general d'Administració i Serveis
Direcció General de la Policia
Departament d'Interior

Generalitat de Catalunya
Secretaria d'Occupació i Relacions
Laborals

Número: 0278E/37300/2015
Data: 14/07/2015 11:14:36

Barcelona, 10 de juliol de 2015

Registre d'entrada

**ASSUMPTE: REVISIÓ DEL SISTEMA D'AIRE CONDICIONAT RECEPCIÓ
COMISSARIA DE SANT ANDREU**

Senyor,

posem en el seu coneixement que la temperatura de l'interior de la zona de recepció de la comissaria de Sant Andreu, on l'agent realitza el seu servei durant tot el torn de treball, és excessivament elevada.

Per aquest motiu us demanem que féu una revisió del sistema d'aire condicionat per tal que a l'interior de l'habitacle de recepció ("peixera") la temperatura sigui l'adient per a poder realitzar el servei.

Us recordem que tal i com estableix el REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als treballadors, ni poden suposar un risc per a la seguretat i la salut dels mateixos.

Atentament,



David José Mañas
SPC

Antoni Castejón Navarro
SME

Jordi Costa Ruiz
CAT-ME