



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA

c./ Cristòbal de Moura, 105-111, 2n., 4a. 08019 BARCELONA

Tel: 934 850 350 FAX: 933 094 480

web: www.elsindi.cat

e-mail: cat@elsindi.cat

Subdirector general d'Administració i Serveis
Sr. Frederic Ferrer

Assumpte: ABP de Sant Andreu

Benvolgut Sr. Ferrer

Al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del més de gener, la Sra. Hernández va prendre nota a les demandes que el CAT li va presentar per tal de solventar uns problemes existents a la comissaria de l'ABP de Sant Andreu.

En aquella ocasió, l'anterior Subdirectora va anotar les següents problemàtiques i, fins a dia d'avui, no han estat solventades.

A enumerar:

1. Li vàrem comunicar que les dependències **de l'OAC de Sant Andreu** no reunien les condicions de treball mínimes. Hi existia una problemàtica de distribució i manca d'espais per la quantitat de personal i documentació necessària en una dependència reduïda (Reial decret 486/1997 llocs de treball).

Aquesta mancança va ser contrastada amb el Servei de Prevenció Aliè de l'empresa MGO que va estar present a la visita.

Instem a que es faci una reestructuració de les dependències i aconseguir que els mossos usuaris disposin de l'espai mínim necessari per treballar en condicions.

2. També li vàrem recordar que a **l'accès de la comissaria** hi ha una tanca metàl·lica provisional des de l'any de la seva inauguració per evitar les caigudes a diferent alçada.

Instem a que s'instal·li algun element permanent.

3. **Els vestidors de la comissaria** no reuneixen els condicions ambientals. L'excés d'humitat i la poca ventilació

Instem per la possibilitat d'augmentar el cabal d'aire introduït als vestidors i reduir la sensació excessiva de calor.

4. Actualment, **les portes d'accès al pàrquing** de la comissaria fa més d'un mes que no funcionen. Una d'elles, la d'entrada, s'ha d'obrir manualment i l'altre queda permanentment oberta amb la possibilitat que alguna persona aliena a la comissaria pugui accedir.

Les càmeres de vigilància estan a la porta principal. Dites càmeres no avisen d'intrusisme, provisionalment i per manca de personal no hi ha personal dedicat a la visualització permanent de les pantalles de control ni tampoc és possible realitzar una vigilància física presencial a la porta del pàrquing.

Instem per una reparació urgent de les portes del pàrquing.

Barcelona, a 5 d'agost de 2008.

Jaume Gustems
TSRL. Seguretat i Salut Laboral del CAT
Delegat del CAT