



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sr. Frederic FERRER. Subdirector General d'Administració i Serveis

ASSUMPTE: Revisió caducada mitjans contraincendis comissaria Trepmp

Benvolgut Sr. Ferrer,

El present escrit és per posar en el seu coneixement que els mitjans contraincendis (extintors i boques d'incendis equipades) de que disposa la comissaria de Trepmp no han passat la revisió anual obligatòria.

A continuació li passo la referència de cada extintor i la data en la qual hauria hagut de passar la corresponent revisió anual:

Número referència	Data propera revisió
19857	07/08
??? 0748 (pàrquing)	???
19437	07/08
21858	07/08
18537	07/08
19832	07/08
02392	Fabricat 2008
167740	07/08
18876	07/08
19311	10/07
19527	07/08
43677	07/08
19300	07/08
015302	07/08
19307	07/08
19449	07/08
5719	Fabricat 2008
BIE pàrquing	07/08
BIE planta baixa	07/08
BIE garjoles	07/08
BIE 1a. planta	07/08

Afegir que cap extintor (excepte el del pàrquing i el de la sala de reunions fabricats al 2008) i BIE disposa de la fitxa de control excepte l'extintor del pàrquing i el de la sala de reunions.

Volem esmentar-li que a la zona de garjoles no hi ha detector de fums i els sistemes contraincendis estan ubicats a l'interior de dues dependències on la senyalització es incorrecta i una de les portes queda bloquejada quan la porta del pàrquing pels vehicles romandre oberta.

A continuació li adjuntem algunes fotografies preses a la comissaria sobre els fets exposats:



Foto 1. Zona garjoles. Els sistemes contraincendis estan a l'interior de les dependències.



Foto 2. Zona garjoles. Dependència 1.



Foto 3. Zona garjoles. Dependència 2.

Per tot, li sol·licitem es solventin les anomalies detectades.

Per a qualsevol qüestió, estem a la seva disposició.

Atentament,

Albert FIGUERAS TORNÉ
Coordinador del CAT-ME al Pirineu.

CATalunya, a 3 de setembre de 2008.