



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Còpia

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació

Sra. Anna M. PINTÓ i PIERA
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

Número: 0260E/45518/2010
Data: 19/11/2010 14:05:06

Assumpte: **Deficiències a les instal·lacions del CP Dones**

Registre d'entrada

L'informem de les deficiències que estan patint els/les companys/es del CP Dones:

- El vestidor de dones de 9 m2 és petit per a les 7 mosses destinades. Els armariets estan vells i rovellats, i els estris de neteja és emmagatzemen al vestidor.



- Una de les finestres de les garites va caure al carrer sense produir danys personals.
- El passadís del cos de guàrdia a les garites s'inunda quan plou i s'estanca l'aigua, fet que comporta la proliferació d'insectes. Per desplaçar-se han de col·locar palets de fusta.



Per tot això, **sol·licitem** que,

Es facin les reformes i revisions necessàries per adequar segons el RD 486/97 les condicions mínimes dels lloc de treball dels efectius del CME que duen a terme el servei de vigilància del CP Dones.

Esperant resposta a aquests problemes, resto a la seva disposició per qualsevol consulta,

Atentament,

Jordi MESTRES MESTRES.

Delegat Territorial del CAT a la RP Metropolitana Barcelona

Barcelona, a 19 de novembre de 2010.

