

Sr. Albert Batlle i Bastardes
Director general de la Policia
Departament d' Interior



ASSUMPTE: INSTAL·LACIÓ MAMPARES VEHICLES

Generalitat de Catalunya
Secretaria d' Ocupació i Relacions
Laborals

Barcelona, 16 de març de 2015

Número: 0278E/15307/2015
Data: 17/03/2015 11:51:24

Registre d' entrada

Senyor,

hem estat informats que les mampares d'alguns vehicles logotipats de la PG-ME s'han instal·lat de forma errònia. Això fa que l'efecte mirall de la mampara no sigui el correcte, doncs els agents no poden observar l'interior de l'espai destinat als detinguts i, en canvi, des de la part posterior (habitacle destinat als detinguts) hi ha visió de la part davantera del vehicle. És a dir: els detinguts poden veure en tot moment què fan els agents, mentre els agents no poden veure què fa el detingut que està essent traslladat.

Cal esmentar que aquesta mala instal·lació fa que el conductor del vehicle tampoc pugui veure a través del vidre posterior del vehicle, dificultant les maniobres marxa enrere.

Aquest fet comporta greus deficiències que afecten la seguretat dels agents i dels detinguts que han de ser traslladats en aquestes condicions, ja que els agents no poden comprovar què fa el detingut durant el trasllat.

Per tot el que hem exposat, demanem que doni les ordres oportunes i de forma urgent, per tal de corregir aquestes deficiències en la instal·lació de les mampares dels vehicles. Així mateix, mentre no s'hagin solucionat aquestes deficiències, li demanem que doni les ordres oportunes per tal que els vehicles afectats no s'utilitzin per a traslladar detinguts.

Atentament,



SPC
SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

David José Mañas
SPC

Carles Manrique Garcia
SME

Jordi Costa Ruiz
CAT-ME