



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior,  
Relacions Institucionals i Participació  
Direcció General de la Policia

Generalitat de Catalunya  
Direcció General de Policia

Número: 02619/5792/2008  
Data: 14/04/2008 09:26:03

Registra de sortida

Sr. Jaume Gustems i Segura  
CAT-ME  
Via Laietana, 44, pl.  
08003 Barcelona

Assumpte: Barana de l'escala de l'OAC Amposta

Senyor,

En relació amb el vostre escrit del dia 7 de març (RE 8033, 10-03-08), relatiu a la barana passamà de l'OAC Amposta, us informo que les reformes de les dependències a les quals feu referència en el vostre escrit es varen dur a terme l'any 1995. Aquestes reformes van consistir en l'adequació de la planta baixa i la planta primera a les necessitats de la Direcció General de la Policia, però no es va realitzar cap tipus d'actuació a l'escala.

Atès que el sots-inspector cap de la Unitat Comarcal Montsià – Amposta ha informat a la subdirecció general d'Administració i Servies que originàriament l'escala disposava d'una barana, s'estan fent els tràmits adients per a sol·licitar a la propietària de l'immoble la seva reposició.

Us agraeixo l'interès que heu palesat per aquest assumpte, i aprofito per a saludar-vos cordialment.

  
Rafael Olmos i Salaver  
Director general de la Policia

Barcelona, 31 de març de 2008  
SGRH/jmm/Exp. RI 042/08



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS**  
**MOSSOS D'ESQUADRA**

Tànger, 48, local. 08018 BARCELONA

Tel: 93 485 03 50 FAX: 93 309 44 80

web: [www.elsindi.cat](http://www.elsindi.cat)

e-mail: [cat@elsindi.cat](mailto:cat@elsindi.cat)

**SUBDIRECCIO GENERAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DEL CME**

**Assumpte: escales a l'ABP d'Amposta**

Sra. Hernández,

El sindicat CAT vol informar-li que a l'ABP Amposta es va fer temps enrera un seguit de reformes per millorar les dependències policials.

Amb les reformes es va treure una barana passamans que hi havia a les escales interiors que accedeixen als vestuaris.

Un cop finalitzades les reformes, la barana passamans no ha estat col·locada de nou.

Degut a les característiques de l'escala, es necessari prendre mesures de seguretat per evitar possibles caigudes.

Per tot això, demanem que es torni a col·locar la barana passamans i posar cinta adhesiva antilliscant als esglaons.

S'adjunta fotografia.

Catalunya, 7 de març de 2008-03-07

Jaume Gustems  
Delegat del CAT



Foto. Escala d'accés als vestuaris de l'ABP d'Amposta (23 esglaons)