



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA

Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480

e-mail: cat@elsindi.cat

web: www.elsindi.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació

**Sr. Rafael OLMOS
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA**

Número: 0260E/4208/2009

Data: 05/02/2009 14:20:13

**ASSUMPTE: IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS A LES
DEPENDÈNCIES DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA ALS
CENTRES PENITENCIARIS DE QUATRE CAMINS I JOVES. LA
ROCA DEL VALLÈS.**

Sr. Olmos,

Li adrecem l'informe sobre la identificació de riscos laborals a les dependències del servei de vigilància del Cos de Mossos d'Esquadra dels Centres Penitenciaris de Quatre Camins i Joves que hem presentat al Cap de Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Justícia, Sr. Manuel Fernández Montero.

El passat dia 26 de gener de 2009, a les 10:00 hores es va realitzar la visita programada dels delegats de prevenció del CAT i SPC al Centre Penitenciari de Quatre Camins i Joves a La Roca del Vallès. La visita es va realitzar en presència del sergent cap del servei de vigilància del CME i del caporal cap de torn.

Hem d'esmenar que alguns dels punts presentats s'han tramés anteriorment al Departament de Justícia a través del sergent cap del servei de vigilància del CME per tal de ser solventats.

La relació de riscos laborals identificats al **CP QUATRE CAMINS:**

Un. Cos de guàrdia. Els extintors contra incendis estan dipositats al terra i alguns d'ells estan buits pendants de retirar.

Dos. Cos de guàrdia. La màquina expenedora de cafè continua instal·lada al costat dels armers i la zona freda per manipular les armes.

Tres. Vestuari femení. Les dependències del cos de guàrdia no tenen vestuari femení.

Quatre. Sala de control. El terra tècnic està pendent d'instal·lar.

Cinc. Vestuari masculí. A les dutxes hi ha un **interruptor elèctric** trencat.

Sis. Cos de guàrdia. El vidre de seguretat està esquerdat.

La relació de riscos laborals identificats al **CP JOVES**:

Set. Sala d'instrucció. La porta d'accés a la sala té a la seva part baixa un ressalt metàl·lic que provoca ensopegades.

Vuit. Sala d'instrucció. La lluminositat de la sala es escassa.

Nou. Cos de guàrdia. Les parets interiors del Cos de guàrdia disposen d'uns **plaques protectores** de fusta contra fregaments i cops i evitar que aquestes es facin malbé. Els acabats de les plaques i les cantoneres estan fetes amb perfils metàl·lics. Aquests perfils tenen angles i puntes vives que poden produir lesions.

Deu. Resclosa. La porta d'accés del cos de guàrdia a la resclosa (l'anomenada porta M11) es de seguretat i s'acciona mecànicament. El seu funcionament de tancament no disposa de mecanisme de seguretat en per evitar un possible l'atrapament. Aquesta porta s'encasta dins un marc metàl·lic que actua com a cisalla.

Onze. Sala de control. Només hi ha una **cadira de treball** ergonòmica pels dos llocs de treball.

Dotze. Sala menjador. No disposa d'una **màquina expendedora de begudes** ni tampoc d'una **font d'aigua**. Es sol·licita l'instal·lació d'un **televisor**.

Tretze. Sala de Control. No disposa d'**elements contra incendis**.

Catorze. Vestidor femení. La finestra del vestidor no disposa de vidres translúcids.

Quinze. Vestidor femení. La pressió de l'aigua de **les dutxes** es tan baixa que no es poden utilitzar.

Setze. Vestidors. La pressió d'aigua a **les piques rentamans** dels vestidors masculins i femenins és excessiva i no disposen d'aigua calenta.

Divuit. Pàrquing exterior per als funcionaris. El pàrquing exterior exclusiu per a funcionaris de presons i mossos d'esquadra no disposa d'una tanca perimetral i qualsevol vianant pot circular entre els

vehicles estacionats. S'han produït actes vandàlics i el personal funcionari està preocupat per la facilitat que hi ha per a ser reconeguts per persones alienes al centre.

A més, al costat a l'accés del pàrquing hi ha una parada d'autobús que facilita que les persones usuàries del pàrquing puguin ser reconegudes i relacionades amb els seus vehicles.

Dinou. Despatx 2. La **Iluminositat** de la sala es escassa.

Atentament i estan a la seva disposició.

Jaume Gustems. TSRL i delegat de prevenció del **CAT**

Catalunya, a 5 de febrer de 2009

