

CAIGUDA DEL SOSTRE A L'ABP TERRASSA



foto 1. panells d'alumini retirats. Total 5 panells



foto 2. panells d'alumini retirats. Son de 8 metres de llarg i pesen uns 5 quilograms cadascú.



foto 3. porxo exterior l'entrada a l'ABP. Falten panells de dies anteriors que van caure.



foto 4. porxo exterior l'entrada a l'ABP. Detall dels panells que falten de dies anteriors.



foto 5. detall dels panells que falten al porxo exterior. s'aprecia que estaven subjectes a una estructura metàl·lica fixe. Els panells van caure fa dies per causes del vent.



foto 6. L'estructura que ha caigut recentment. Son peces metàl·liques de 6 metres de longitud. La força del vent entrant des de l'exterior a través del forat deixa't per les plaques caigudes amb anterioritat han fet caure sostre.



foto 7. detall de l'alçada. Son 3,5 metres.



foto 8. detall IMPORTANT. Les plaques interiors que recents han caigut no disposen d'estructura de fixació (part dreta). Les de l'exterior (a l'esquerra) si que tenen una estructura metàl·lica de fixació amb perfils de ferro galvanitzat.



foto 9. estructura de fixació de les plaques caigudes fa dies del porxo exterior.



foto 10. detall de la part després recentment on es pot observar que NO EXISTEIX cap estructura fixe per subjectar les plaques.




foto 11. s'observa com estaven subjectades les plaques recentment caigudes (amb filferro)



foto 12. s'observa un altre filferro que subjectava les plaques caigudes.



foto 13. i un altre filferro.



foto 14. aquest perfil metàl·lic galvanitzat tenia la funció de fixar les plaques caigudes. El perfil estava suspès del sostre amb filferros.




foto 15. detall de com el perfil era fixat al sostre. Estava suspès del sostre amb filferros.



foto 16. l'actuació de l'aire no ha finalitzat encara. aquesta es l'alçada del vestíbul de l'ABP hi ha una alçada de 6 metres. La falta de plaques al sostre faciliten que l'aire entri pels fals sostres fins aquesta alçada. Les plaques de guix s'han desplaçat amb la possibilitat de caure des de aquesta alçada.