



604

Generalitat de Catalunya
Direcció General de la Policia

Número: 07618/12417/2015
Data: 14/12/2015 09:08:09

Registre d'entrada

Sra. Gemma Avilés
CATME
Cristòfol de Moura, 105-111, 2-4
08019 Barcelona

Senyora,

En resposta al vostre escrit presentat el 27 d'octubre, (RE 36908, 27-10-2015) mitjançant el qual ens alerteu del possibles risc de caigudes per lliscament a la zona de les dutxes de l'ABP Sant Andreu, us informo el següent:

Fa uns mesos es va requerir a l'empresa OHL, concessionària de l'edifici de l'ABP Santa Andreu, perquè esbrinés que provoca que es produeixen habitualment tolls d'aigua a la zona de les dutxes.

L'empresa OHL va fer diverses actuacions i va comprovar el normal funcionament de les dutxes, obrint totes les aixetes a la màxima potència i tancant totes les portes dels vestidors i el resultat va ser que els desaigües existents evacuaven l'aigua correctament i va comprovar que no es provocaven tolls d'aigua que pugi representar un perill pels usuaris.

No obstant això, es va valorar la possibilitat de fer una reixeta al terra que ajudés a evacuar l'aigua escampada pels usuaris per la circulació d'aquests des de les dutxes fins al seus armariets. Finalment aquesta proposta es va descartar pel perill que comporta pels usuaris que van descalços, pel possible risc de traumatismes en els dits dels peus.

Consultant amb el superficiari una solució alternativa, per evitar el perill de lliscament a la sortida de la zona de dutxes, ens ha proposat la instal·lació d'una catifa de les utilitzades habitualment en piscines. Atès que aquesta proposta sembla adequada, s'ha decidit elevar-la a l'Àrea de Planificació d'Infraestructures per tal d'obtenir el seu vist i plau.

Cordialment,

Maite Català Pujol
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 9 de desembre de 2015

SGRH/ARL/ RI 303/15



col·lectiu autònom de treballadors
mossos d'esquadra

des de 1992

Sra. Maite Català
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

Risc als vestidors de l'ABP Sant Andreu

Subdirectora,

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya


Número: 0562E/36908/2015
Data: 27/10/2015 10:30:02

Registre d'entrada

Arrel d'una petició per part d'un treballador, els delegats de prevenció del CAT hem fet una visita a la comissaria de Sant Andreu. Aquest company va rel·lisca després de pujar-se encara que per sort no hem de lamentar cap lesió de consideració.

En la mateixa comprovació, segons fotografies adjuntes, hem identificat al vestidor masculí el toll d'aigua que s'acumula després d'utilitzar les dutxes i la peça de marbre del paviment existent que és lliscant quan aquesta és molla.

Per això demanem, la Subdirecció General actuï per tal de posar la mesura correctora adient per evitar el risc al que estem exposats.



Atentament,
Gemma Avilés
Delegada de prevenció

Barcelona, 23 d'octubre de 2015

CAT-ME, Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d'Esquadra

Cristóbal de Moura, 105-111, 2, 4 | 08019 Barcelona | Tel. 934 850 350 | www.elsindi.cat | cat@elsindi.cat

